

公立小中学校の耐震改修状況の調査結果について（設置者別：北海道）

小中学校

令和2年4月1日現在

設置者名	構造体の耐震化（棟単位）														構造体の耐震化の公表状況		屋内運動場等（体育・武道場・講堂・屋内プール）で下記のいずれかに該当するもの落下防止対策（※2） ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井（棟単位）					左記以外の非構造部材の耐震点検・耐震対策（学校単位）								
	非木造														木造		建築物の耐震診断の公表状況	耐震性が無い建築物の地域住民への説明状況	有り天井を有する棟数 ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井	有り天井・照り天井・照り天井・照り天井の落下防止対策実施済み棟数（※3）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	有り天井を有していない棟数	照り天井・照り天井・照り天井の落下防止対策実施済み棟数（※4）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	全学校数	耐震点検状況			耐震対策状況	
	現状				耐震化率				理由				現状													耐震点検実施校数	うち、学校設置者による点検実施校数	耐震点検実施率	耐震対策実施校数	耐震対策実施率
	全棟数	耐震性が無い棟数	耐震性が無い建築物のうち、左記のうち、H29.4.1現在	耐震性が無い建築物のうち、左記のうち、H30.4.1現在	耐震性が無い建築物のうち、左記のうち、H31.4.1現在	耐震性が無い棟数	耐震性が無い棟数	耐震性が無い棟数	耐震率が100%となる年度	耐震化が滞っている理由（自由記述）	全棟数	耐震性が無い棟数	耐震性が無い棟数	耐震性が無い棟数	E=(A-B)/A	α	β	N=O+P	O	P	Q=R+S	R	S	T	U					
北海道	0	0	0	0	—	0	0	0	—	—	2	0	0	0	100.0%	—	—	1	1	0	0	0	0	1	1	1	100.0%	1	100.0%	
札幌市	890	23	12	0	97.4%	27	22	31	23	18	1	—	—	—	—	—	公表済	実施済	0	0	0	335	335	0	297	297	89	100.0%	0	0.0%
函館市	194	11	11	1	94.3%	23	15	11	11	6	3	—	—	—	—	—	公表済	未実施	0	0	0	63	30	33	64	64	64	100.0%	17	26.6%
小樽市	70	8	4	3	88.6%	19	14	14	8	7	7	—	—	—	—	—	未公表	未実施	1	1	0	29	29	0	29	29	28	100.0%	21	72.4%
旭川市	269	29	28	12	89.2%	36	35	31	29	25	25	—	—	—	—	—	公表済	未実施	1	0	1	77	31	46	78	78	78	100.0%	78	100.0%
室蘭市	58	2	0	0	96.6%	20	15	15	2	0	0	—	—	—	—	—	未公表	実施済	0	0	0	19	19	0	17	17	17	100.0%	17	100.0%
釧路市	234	3	3	1	98.7%	3	3	3	3	0	0	—	—	—	—	—	公表済	実施済	0	0	0	41	21	20	41	41	41	100.0%	32	78.0%
帯広市	155	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	1	1	0	42	42	0	40	40	40	100.0%	40	100.0%
北見市	115	0	0	0	100.0%	6	1	1	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	2	2	0	37	26	11	38	38	38	100.0%	38	100.0%
夕張市	2	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	2	0	2	2	2	100.0%	2	100.0%
岩見沢市	91	0	0	0	100.0%	2	2	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	1	0	1	22	22	0	23	23	23	100.0%	23	100.0%
網走市	58	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	22	22	0	15	15	15	100.0%	15	100.0%
留萌市	16	0	0	0	100.0%	1	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	1	1	0	6	0	6	7	7	7	100.0%	1	14.3%
苫小牧市	168	6	6	2	96.4%	13	12	11	6	1	0	—	—	—	—	—	公表済	未実施	0	0	0	38	38	0	39	39	39	100.0%	39	100.0%
稚内市	56	4	4	1	92.9%	17	6	4	4	4	4	—	—	—	—	—	公表済	未実施	0	0	0	18	18	0	18	18	18	100.0%	18	100.0%
美瑛市	25	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	6	6	0	6	6	6	100.0%	6	100.0%
芦別市	8	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	4	4	0	4	4	4	100.0%	4	100.0%
江別市	82	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	29	29	0	25	25	25	100.0%	25	100.0%
赤平市	9	0	0	0	100.0%	2	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	4	4	0	4	4	4	100.0%	4	100.0%
紋別市	27	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	11	11	0	9	9	9	100.0%	9	100.0%
士別市	22	2	2	1	90.9%	9	6	2	2	2	0	—	—	—	—	—	公表済	未実施	1	0	1	8	8	0	10	10	10	100.0%	10	100.0%
名寄市	29	6	5	3	79.3%	10	10	6	6	6	6	—	—	—	—	—	公表済	未実施	0	0	0	13	2	11	11	11	0	100.0%	0	0.0%
三笠市	8	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	4	4	0	4	4	0	100.0%	0	0.0%
根室市	35	4	4	0	88.6%	4	4	4	4	3	1	—	—	—	—	—	公表済	未実施	0	0	0	14	2	12	15	15	15	100.0%	10	66.7%
千歳市	114	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	26	26	0	26	26	26	100.0%	25	96.2%
滝川市	41	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	12	12	0	10	10	10	100.0%	10	100.0%
砂川市	20	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	7	7	0	7	7	7	100.0%	7	100.0%
歌志内市	5	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	2	0	2	2	2	100.0%	2	100.0%
深川市	22	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	8	2	6	8	8	8	100.0%	5	62.5%
富良野市	23	2	0	0	91.3%	4	4	4	2	2	0	—	—	—	—	—	未公表	実施済	1	1	0	13	13	0	14	14	14	100.0%	0	0.0%
登別市	42	2	2	0	95.2%	13	10	9	2	0	0	—	—	—	—	—	公表済	未実施	0	0	0	13	13	0	13	13	13	100.0%	13	100.0%
恵庭市	39	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	13	13	0	13	13	13	100.0%	13	100.0%
伊達市	30	3	0	0	90.0%	7	7	7	3	3	0	—	—	—	—	—	公表済	実施済	0	0	0	10	10	0	13	13	13	100.0%	13	100.0%
北広島市	54	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	3	1	2	11	6	5	14	14	14	100.0%	14	100.0%
石狩市	63	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	1	1	0	16	16	0	17	17	17	100.0%	17	100.0%
北斗市	62	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	16	16	0	16	16	16	100.0%	16	100.0%
当別町	14	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	4	4	0	4	4	4	100.0%	4	100.0%
新篠津村	5	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	2	0	2	2	2	100.0%	2	100.0%





公立小中学校の耐震改修状況の調査結果について（設置者別：北海道）

小中学校

令和2年4月1日現在

設置者名	構造体の耐震化(棟単位)														構造体の耐震化の公表状況		屋内運動場等(体育・武道場・講堂・屋内プール)で下記のいずれかに該当するもの落下防止対策(※2) ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井(棟単位)					左記以外の非構造部材の耐震点検・耐震対策(学校単位)											
	非木造														木造		建築物の耐震診断の公表状況	耐震性が低い建築物の公表状況	有り天井を有する棟数	有り天井・照り天井・バスケットゴールの落下防止対策実施済み棟数(※3)	対策未実施の棟数(一部未実施含む)	有り天井を有していない棟数	照り天井・バスケットゴールの落下防止対策実施済み棟数(※4)	対策未実施の棟数(一部未実施含む)	全学校数	耐震点検状況			耐震対策状況				
	現状				耐震化率				理由				現状													耐震化率				実施校数	実施率	うち、学校設置者による点検実施済みの学校数	実施率
	全棟数	耐震性が低い棟数	耐震性が低い棟数(※1)	耐震性が低い棟数(※2)	耐震化率	耐震性が低い棟数	耐震性が低い棟数(※3)	耐震性が低い棟数(※4)	耐震化率	耐震化率が100%となる年度	耐震化が遅れている理由(自由記載)	全棟数	耐震性が低い棟数	耐震性が低い棟数(※1)	耐震性が低い棟数(※2)	耐震化率	α	β	N=O+P	O	P	Q=R+S	R	S	T	U	V	W=U/T	X				
津別町	5	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	2	2	0	2	2	2	100.0%	2	100.0%			
斜里町	10	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	4	4	0	5	5	0	100.0%	0	0.0%			
清里町	4	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	2	2	0	2	2	2	100.0%	2	100.0%			
小清水町	5	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	2	2	0	2	2	2	100.0%	2	100.0%			
訓子府町	6	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	3	3	0	3	3	3	100.0%	3	100.0%			
蘆戸町	4	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	2	2	0	2	2	2	100.0%	2	100.0%			
佐呂間町	10	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	4	4	0	4	4	4	100.0%	4	100.0%			
遠軽町	43	5	2	1	88.4%	7	5	5	5	3	2	未定	校舎等について調査に時間を要しているため	0	0	0	0	—	公表済	未実施	0	0	0	16	10	6	14	14	0	100.0%	0	0.0%	
湧別町	21	0	0	0	100.0%	1	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	—	—	0	0	0	8	8	0	9	9	100.0%	9	100.0%	
滝上町	7	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	1	0	0	0	100.0%	—	—	—	—	0	0	0	3	3	0	3	3	100.0%	3	100.0%
興部町	11	0	0	0	100.0%	2	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	—	—	0	0	0	3	3	3	100.0%	3	100.0%			
西興部村	6	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	—	—	0	0	0	3	3	3	100.0%	3	100.0%			
雄武町	10	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	—	—	0	0	0	5	5	0	5	5	100.0%	5	100.0%	
大空町	14	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	—	—	0	0	0	4	4	0	4	4	100.0%	4	100.0%	
豊浦町	14	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	—	—	0	0	0	4	4	0	4	4	100.0%	4	100.0%	
杜陵町	4	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	—	—	0	0	0	2	2	0	2	2	100.0%	2	100.0%	
白老町	19	1	1	0	94.7%	1	1	1	1	—	—	令和3年度中	財政上の都合により、事業の標準化を図り耐震化を進めてきたため	0	0	0	0	—	公表済	未実施	0	0	0	7	6	1	6	6	6	100.0%	1	16.7%	
厚真町	8	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	—	—	0	0	0	4	4	0	4	4	100.0%	4	100.0%	
洞爺湖町	13	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	—	—	1	4	1	3	5	5	5	100.0%	5	100.0%		
安平町	10	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	—	—	0	0	0	5	5	0	5	5	100.0%	5	100.0%	
むかわ町	13	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	—	—	0	0	0	5	5	0	5	5	100.0%	5	100.0%	
日高町	34	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	1	0	0	0	100.0%	—	—	—	—	0	0	0	8	8	8	100.0%	8	100.0%		
平取町	20	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	—	—	0	0	0	7	7	0	7	7	100.0%	7	100.0%	
新冠町	10	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	—	—	0	0	0	3	3	0	3	3	100.0%	3	100.0%	
浦河町	27	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	—	—	0	0	0	7	7	0	7	7	100.0%	7	100.0%	
様似町	6	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	—	—	0	0	0	3	3	0	2	2	2	100.0%	2	100.0%
えりも町	15	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	—	—	0	0	0	6	6	0	6	6	100.0%	6	100.0%	
新ひだか町	21	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	—	—	0	0	0	9	7	2	9	9	9	100.0%	9	100.0%
音更町	54	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	—	—	1	1	0	18	18	0	17	17	100.0%	17	100.0%	
士幌町	8	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	—	—	1	1	0	4	4	0	4	4	100.0%	4	100.0%	
上士幌町	5	0	0	0	100.0%	2	2	2	2	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	—	—	0	0	0	2	1	1	2	2	2	100.0%	2	100.0%
鹿追町	15	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	—	—	3	0	3	4	0	4	7	7	7	100.0%	7	100.0%
新得町	19	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	3	0	0	0	100.0%	—	—	—	—	0	0	0	5	5	0	6	6	100.0%	6	100.0%
清水町	17	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	—	—	0	0	0	4	4	0	4	4	100.0%	2	50.0%	
芽室町	29	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	—	—	0	0	0	7	7	0	7	7	100.0%	7	100.0%	
中札内村	7	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	—	—	0	0	0	3	3	0	3	3	100.0%	3	100.0%	
更別村	6	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	—	—	0	0	0	3	3	0	3	3	100.0%	3	100.0%	
大樹町	4	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	—	—	0	0	0	2	2	0	2	2	2	100.0%	2	100.0%
広尾町	9	0	0	0	100.0%	2	2	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	—	—	0	0	0	3	3	0	3	3	100.0%	3	100.0%	
幕別町	53	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	2	0	0	0	100.0%	—	—	—	—	1	1	0	13	13	0	14	14	100.0%	14	100.0%
池田町	10	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	—	—	0	0	0	4	4	0	4	4	100.0%	4	100.0%	
豊頃町	6	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	—	—	0	0	0	3	3	0	3	3	100.0%	3	100.0%	
本別町	14	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	—	—	0	0	0	6	6	0	5	5	5	100.0%	5	100.0%

公立小中学校の耐震改修状況の調査結果について（設置者別：北海道）

小中学校

令和2年4月1日現在

設置者名	構造体の耐震化（棟単位）														構造体の耐震化の公表状況		屋内運動場等（体育・武道場・講堂・屋内プール）で下記のいずれかに該当するもの落下防止対策（※2）※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井（棟単位）					左記以外の非構造部材の耐震点検・耐震対策（学校単位）										
	非木造														木造		建築物の耐震診断の公表状況	耐震性がない建築物について保護者や地域住民への説明状況	有り天井を有する棟数 ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井	有り天井・照壁・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数（※3）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	有り天井を有していない棟数	照壁・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数（※4）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	耐震点検状況			耐震対策状況				
	現状				耐震化率				現状				耐震化が遅れている理由（自由記載）												全棟数	耐震点検実施校数	うち、学校設置者による点検実施校数	耐震点検実施率	耐震対策不又は耐震対策実施済みの学校数	耐震対策実施率		
	全棟数	耐震性がない棟数	耐震性がない建築物の中で、第二次診断等実施済み棟数	左記のうち、高さが0.5未満の棟数	耐震化率	耐震性がない棟数（H29.4.1現在）	耐震性がない棟数（H30.4.1現在）	耐震性がない棟数（H31.4.1現在）	耐震性がない棟数（R2.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）	耐震性がない棟数（見込み）	耐震性がない棟数（R3.4.1現在）	耐震性がない棟数（R4.4.1現在）	耐震化率が100%となる年度	耐震化が遅れている理由	α															β	N=O+P
A	B	C	D	E=(A-B)/A	F	G	H	I=B	J	K	L	M	A'	B'	C'	D'	E'=(A'-B')/A'	α	β	N=O+P	O	P	Q=R+S	R	S	T	U	V	W=U/T	X	Y=X/T	
足寄町	9	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	5	5	0	5	5	5	100.0%	5	100.0%	
陸別町	7	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	—	0	0	0	2	2	0	2	2	2	100.0%	2	100.0%	
浦幌町	11	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	—	0	0	0	4	4	0	4	4	4	100.0%	4	100.0%	
釧路町	26	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	—	0	0	0	9	5	4	9	9	9	100.0%	1	11.1%	
厚岸町	22	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	—	0	0	0	6	6	0	6	6	6	100.0%	6	100.0%	
浜中町	19	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	—	1	1	0	7	7	0	8	8	8	100.0%	8	100.0%	
標茶町	15	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%	—	—	1	1	0	10	10	0	10	10	10	100.0%	10	100.0%	
弟子屈町	14	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	—	0	0	0	7	7	0	7	7	7	100.0%	7	100.0%	
鶴居村	11	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	—	0	0	0	6	3	3	5	5	5	100.0%	5	100.0%	
白糠町	8	0	0	0	100.0%	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	—	0	0	0	4	4	0	6	6	6	100.0%	6	100.0%	
別海町	47	0	0	0	100.0%	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	—	0	0	0	16	16	0	16	16	16	100.0%	16	100.0%	
中標津町	15	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	—	0	0	0	11	11	0	7	7	7	100.0%	7	100.0%	
標津町	17	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	—	0	0	0	4	4	0	4	4	4	100.0%	4	100.0%	
羅臼町	8	0	0	0	100.0%	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	—	1	1	0	3	3	0	3	3	3	100.0%	3	100.0%	
合計	4,772	129	93	25	97.3%	282	205	183	129	96	64	—	—	45	2	0	0	95.6%	—	—	40	27	13	1,599	1,379	220	1,564	1,564	1,305	100.0%	1,085	69.4%

公立小中学校の耐震改修状況の調査結果について（設置者別：青森県）

小中学校

令和2年4月1日現在

設置者名	構造体の耐震化（棟単位）														構造体の耐震化の公表状況		屋内運動場等（体育・武道場・講堂・屋内プール）で下記のいずれかに該当するもの落下防止対策（※2） ※高さ6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井（棟単位）					左記以外の非構造部材の耐震点検・耐震対策（学校単位）										
	非木造														木造		建築物の耐震診断の公表状況	耐震性が低い建物について保護柵や地域住民への説明状況	有り天井を有する棟数 ※高さ6mを超える天井は、水平投影面積が200㎡を超える天井	有り天井・照り天井・照りバスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数（※3）	有り天井を有していない棟数	照りバスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数（※4）	耐震点検実施棟数	耐震点検状況		耐震対策状況						
	現状				耐震化率				現状				耐震化が遅れている理由（自由記載）											全学校数	耐震点検実施校数	うち、学校設置者による点検実施校数	耐震点検実施率	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数	耐震対策実施率			
	全棟数	耐震性が低い棟数	耐震性が低い建物の中で、下記のうち、2次診断等実施済み棟数	耐震性が低い棟数のうち、2次診断等実施済み棟数	耐震化率	耐震性が低い棟数	耐震性が低い棟数	耐震性が低い棟数	耐震化率	耐震化率が100%となる年度	耐震化が遅れている理由	全棟数	耐震性が低い棟数	耐震性が低い建物の中で、下記のうち、2次診断等実施済み棟数（※1）	耐震化率	E=(A'-B')/A'														α	β	N=O+P
A	B	C	D	E=(A-B)/A	F	G	H	I=B	J	K	L	M	A'	B'	C'	D'	E=(A'-B')/A'	α	β	N=O+P	O	P	Q=R+S	R	S	T	U	V	W=U/T	X	Y=X/T	
青森県	1	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	100.0%	0	0.0%
青森市	290	0	0	0	100.0%	1	1	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	68	68	0	64	64	64	100.0%	64	100.0%	
弘前市	210	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	3	3	0	62	62	0	50	50	50	100.0%	50	100.0%	
八戸市	234	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	3	0	0	0	100.0%	—	0	0	0	66	66	0	66	66	66	100.0%	66	100.0%	
黒石市	17	0	0	0	100.0%	2	2	2	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	7	7	0	6	6	0	100.0%	0	0.0%	
五所川原市	63	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	7	0	0	0	100.0%	—	0	0	0	19	19	0	17	17	17	100.0%	11	64.7%	
十和田市	82	0	0	0	100.0%	5	3	3	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	3	0	3	24	24	0	25	25	25	100.0%	22	88.0%	
三沢市	63	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	11	8	3	0	0	0	12	12	12	100.0%	0	0.0%	
むつ市	62	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	3	0	0	0	100.0%	—	0	0	0	22	22	0	22	22	22	100.0%	22	100.0%	
つがる市	50	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	14	4	10	13	13	1	100.0%	1	7.7%	
平川市	39	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	1	1	0	12	12	0	13	0	0	0.0%	0	0.0%	
平内町	23	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	6	2	4	6	6	6	100.0%	0	0.0%	
今別町	2	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	1	1	1	1	0.0%	—	0	0	0	2	2	0	2	2	0	100.0%	0	0.0%	
蓬田村	2	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	2	0	0	0	100.0%	—	1	1	0	1	1	0	2	0	0	0.0%	0	0.0%	
外ヶ浜町	13	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	5	5	0	4	4	4	100.0%	4	100.0%	
鯉ヶ沢町	13	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	4	4	0	3	3	3	100.0%	3	100.0%	
深淵町	20	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	7	7	0	6	6	6	100.0%	6	100.0%	
西目屋村	3	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0.0%	0	0.0%	
藤崎町	19	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	1	0	1	4	4	0	5	4	4	80.0%	4	80.0%	
大舘町	9	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	2	2	0	2	0	0	0.0%	0	0.0%	
田舎館村	6	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	2	2	0	2	2	2	100.0%	2	100.0%	
板柳町	13	0	0	0	100.0%	2	2	2	0	0	0	—	—	1	0	0	0	100.0%	—	0	0	0	5	5	0	5	5	0	100.0%	0	0.0%	
鶴田町	27	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	1	1	0	6	5	1	7	7	7	100.0%	0	0.0%	
中泊町	17	1	1	0	94.1%	1	1	1	1	1	1	令和4年度中	耐震化が遅れている建物について、単独校が統合かの結論まで時間を要したため。	0	0	0	0	—	公表済	実施済	0	0	0	7	2	5	6	6	0	100.0%	0	0.0%
野辺地町	13	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	1	1	0	4	4	0	4	4	4	100.0%	1	25.0%	
七戸町	17	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	5	5	0	5	5	5	100.0%	5	100.0%	
六戸町	17	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	4	4	0	1	0	1	5	5	5	100.0%	4	80.0%	
横浜町	7	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	2	0	0	2	2	0	100.0%	2	100.0%	
東北町	17	0	0	0	100.0%	5	5	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	4	4	0	4	4	0	5	5	0	100.0%	0	0.0%	
六ヶ所村	16	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	5	5	0	2	2	0	7	0	0	0.0%	0	0.0%	
おいらせ町	21	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	2	0	2	7	6	1	8	8	0	100.0%	0	0.0%	
大間町	11	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	4	4	0	4	4	4	100.0%	4	100.0%	
東通村	11	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	2	2	0	2	2	2	100.0%	2	100.0%	
風間浦村	4	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	2	2	0	2	2	0	2	2	2	100.0%	2	100.0%	
佐井村	3	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	2	2	0	3	0	0	0.0%	0	0.0%	
三戸町	21	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	5	5	0	5	5	0	100.0%	0	0.0%	
五戸町	20	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	5	5	0	3	3	0	7	7	7	100.0%	1	14.3%	
田子町	10	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	2	0	0	0	100.0%	—	0	0	0	4	2	2	4	4	4	100.0%	4	100.0%	
南部町	35	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	5	0	0	0	100.0%	—	0	0	0	12	12	0	12	12	12	100.0%	0	0.0%	
陸上町	25	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	4	0	0	0	100.0%	—	0	0	0	8	8	0	8	8	0	100.0%	0	0.0%	
新郷村	15	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	4	4	0	4	0	0	0.0%	0	0.0%	
合計	1,541	1	1	0	99.9%	16	14	8	1	1	1	—	—	28	1	1	1	96.4%	—	—	44	35	9	418	394	24	427	394	334	92.3%	280	65.6%



公立小中学校の耐震改修状況の調査結果について（設置者別：宮城県）

小中学校

令和2年4月1日現在

設置者名	構造体の耐震化（棟単位）														構造体の耐震化の公表状況		屋内運動場等（屋体・武道場・講堂・屋内プール）で下記のいずれかに該当するもの落下防止対策（※2）※高さ6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井（棟単位）					左記以外の非構造部材の耐震点検・耐震対策（学校単位）											
	現状				非木造				木造						α	β	N=O+P	O	P	Q=R+S	R	S	T	耐震点検状況			耐震対策状況						
	全棟数	耐震性がいない棟数			耐震化率	耐震性がいない棟数（R20.4.1現在）	耐震性がいない棟数（R20.4.1現在）	耐震性がいない棟数（R24.4.1現在）	耐震化率	耐震性がいない棟数（R20.4.1現在）	耐震性がいない棟数（R20.4.1現在）	耐震性がいない棟数（R24.4.1現在）	耐震化率	耐震化が遅れている理由（自由記載）										α	β	N=O+P	O	P	Q=R+S	R	S	T	U
		耐震性がいない棟数	耐震性がいない棟数（R20.4.1現在）	耐震性がいない棟数（R24.4.1現在）											耐震化率	耐震性がいない棟数	耐震性がいない棟数（R20.4.1現在）	耐震性がいない棟数（R24.4.1現在）	耐震化率														
宮城県	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	—	—	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	100.0	2	100.0					
仙台市	1,093	0	0	0	100.0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	3	0	0	0	100.0	—	5	5	0	255	182	0	100.0	0	0.0				
石巻市	157	0	0	0	100.0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	54	21	33	52	52	100.0	0	0.0		
塩竈市	45	0	0	0	100.0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	1	1	0	10	10	0	12	12	100.0	3	25.0		
気仙沼市	79	0	0	0	100.0	1	1	0	0	0	0	0	—	—	1	0	0	0	100.0	—	0	0	0	25	21	4	25	25	100.0	15	60.0		
白石市	32	0	0	0	100.0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	13	0	13	13	13	0	100.0	0	0.0	
名取市	67	0	0	0	100.0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	16	1	15	15	15	1	100.0	1	6.7	
角田市	32	0	0	0	100.0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	1	0	0	0	100.0	—	0	0	0	14	0	14	11	11	0	100.0	0	0.0	
多賀城市	47	0	0	0	100.0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	2	2	0	12	7	5	10	10	100.0	10	100.0		
岩沼市	38	0	0	0	100.0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	1	0	0	0	100.0	—	2	2	0	12	7	5	2	8	8	0	100.0	0	0.0
登米市	108	0	0	0	100.0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	1	0	0	0	100.0	—	0	0	0	35	35	0	32	32	32	100.0	32	100.0	
栗原市	51	0	0	0	100.0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	4	0	0	0	100.0	—	0	0	0	20	20	0	19	19	0	100.0	0	0.0	
東松島市	34	0	0	0	100.0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	8	8	0	6	3	3	9	9	9	100.0	9	100.0	
大崎市	121	0	0	0	100.0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	42	14	28	36	36	36	100.0	19	52.8	
富谷市	32	0	0	0	100.0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	13	13	0	13	13	13	100.0	13	100.0	
蔵王町	10	0	0	0	100.0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	8	8	0	8	8	8	100.0	8	100.0	
七ヶ宿町	2	0	0	0	100.0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	1	2	2	2	2	2	100.0	2	100.0	
大河原町	15	0	0	0	100.0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	6	5	1	5	5	5	100.0	5	100.0	
村田町	11	0	0	0	100.0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	6	6	0	4	4	4	100.0	4	100.0	
柴田町	38	0	0	0	100.0	2	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	12	12	0	9	9	3	100.0	3	33.3	
川崎町	6	0	0	0	100.0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	7	7	0	6	0	0	0.0	0	0.0	
丸森町	18	0	0	0	100.0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	9	9	0	9	9	0	100.0	0	0.0	
亶理町	26	0	0	0	100.0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	10	10	0	10	10	10	100.0	10	100.0	
山元町	13	0	0	0	100.0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	2	0	0	0	100.0	—	0	0	0	6	6	0	6	6	1	100.0	1	16.7	
松島町	14	0	0	0	100.0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	4	4	0	4	4	4	100.0	4	100.0	
七ヶ浜町	14	0	0	0	100.0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	1	0	0	0	100.0	—	0	0	0	7	7	0	5	5	5	100.0	5	100.0	
利府町	35	0	0	0	100.0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	9	9	0	9	0	0	0.0	0	0.0	
大和町	29	0	0	0	100.0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	1	0	1	8	8	0	8	0	0	0.0	0	0.0	
大畑町	2	0	0	0	100.0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	2	2	0	2	0	0	0.0	0	0.0	
大衡村	7	0	0	0	100.0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	2	2	0	2	2	0	100.0	0	0.0	
色麻町	2	0	0	0	100.0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	1	1	0	1	1	0	2	2	2	100.0	2	100.0	
加美町	38	0	0	0	100.0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	1	0	0	0	100.0	—	3	3	0	11	11	0	11	0	0	0.0	0	0.0	
涌谷町	16	0	0	0	100.0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	5	1	4	4	4	4	100.0	1	25.0	
美里町	28	0	0	0	100.0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	11	11	0	9	9	0	100.0	0	0.0	
女川町	9	0	0	0	100.0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	2	0	2	2	2	0	100.0	0	0.0	
南三陸町	15	0	0	0	100.0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	1	0	0	0	100.0	—	3	3	0	6	0	6	7	7	0	100.0	0	0.0	
合計	2,284	0	0	0	100.0	3	1	0	0	0	0	0	—	—	16	0	0	0	100.0	—	25	23	2	655	524	131	563	527	240	93.6	149	26.5	



公立小中学校の耐震改修状況の調査結果について（設置者別：秋田県）

小中学校

令和2年4月1日現在

設置者名	構造体の耐震化(棟単位)														構造体の耐震化の公表状況	屋内運動場等(体育・武道場・講堂・屋内プール)で下記のいずれかに該当するものの落下防止対策(※2) ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井(棟単位)						左記以外の非構造部材の耐震点検・耐震対策(学校単位)										
	非木造							木造								α	β	N=O+P	O	P	Q=R+S	R	S	T	耐震点検状況			耐震対策状況				
	現状				耐震化率			現状				耐震化率													耐震点検実施校数	うち、学校設置者による点検実施校数	耐震点検実施率	耐震対策不 要又は耐震 対策済みの 学校数	耐震対策 実施率			
	全棟数	耐震性がない棟数	左記のうち、第二次診断等実施済棟数の棟数	耐震化率	耐震性がない棟数	耐震性がない棟数	耐震性がない棟数	耐震化率が100%となる年度	耐震化が遅れている理由(自由記載)	全棟数	耐震性がない棟数	左記のうち、第二次診断等実施済棟数の棟数	耐震化率	耐震化が遅れている理由(自由記載)																耐震点検実施校数	うち、学校設置者による点検実施校数	耐震点検実施率
A	B	C	D	E=(A-B)/A	F	G	H	I=B	J	K	L	M	A'	B'	C'	D'	E'=(A'-B')/A'	α	β	N=O+P	O	P	Q=R+S	R	S	T	U	V	W=U/T	X	Y=X/T	
秋田県	7	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	2	0	0	0	100.0%	—	—	1	1	0	2	1	1	3	3	3	100.0%	3	100.0%
秋田市	268	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	65	65	0	64	64	64	100.0%	64	100.0%	
能代市	26	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	16	0	0	0	100.0%	—	—	1	1	0	13	13	0	13	0	0	0.0%	0	0.0%
横手市	99	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	4	0	0	0	100.0%	—	—	4	0	4	19	8	11	23	23	23	100.0%	3	13.0%
大館市	105	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	29	23	6	25	25	0	100.0%	0	0.0%	
男鹿市	35	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	10	10	0	10	10	10	100.0%	10	100.0%	
湯沢市	52	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	19	5	14	17	17	17	100.0%	0	0.0%	
鹿角市	35	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	11	4	7	11	11	11	100.0%	0	0.0%	
由利本荘市	83	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	7	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	24	13	11	24	24	100.0%	20	83.3%	
潟上市	54	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	3	3	0	9	9	0	9	9	9	100.0%	9	100.0%	
大仙市	96	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	37	37	0	32	32	32	100.0%	28	87.5%	
北秋田市	57	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	1	1	0	16	3	13	14	14	14	100.0%	7	50.0%	
にかほ市	20	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	5	5	0	7	0	7	7	7	0	100.0%	0	0.0%	
仙北市	27	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	1	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	12	12	0	11	11	11	100.0%	11	100.0%
小坂町	3	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	1	1	0	2	2	2	100.0%	0	0.0%	
上小阿仁村	4	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	2	2	0	2	2	2	100.0%	0	0.0%	
藤里町	8	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	2	0	2	2	0	0	0.0%	0	0.0%	
三種町	23	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	10	3	7	9	9	9	100.0%	9	100.0%	
八峰町	12	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	3	3	0	3	3	3	100.0%	3	100.0%	
五城目町	7	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	2	1	1	2	2	2	100.0%	2	100.0%	
八郎潟町	3	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	1	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	3	3	0	2	2	2	100.0%	2	100.0%
井川町	2	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	5	0	0	0	100.0%	—	—	1	1	0	0	0	0	2	2	2	100.0%	2	100.0%
大湯村	5	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	4	4	0	2	2	0	100.0%	0	0.0%	
美郷町	19	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	1	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	5	5	0	4	4	100.0%	1	25.0%	
羽後町	15	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	6	6	0	5	5	5	100.0%	5	100.0%	
東成瀬村	11	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	1	1	0	2	0	0	0.0%	0	0.0%	
合計	1,076	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	37	0	0	0	100.0%	—	—	16	12	4	312	232	80	300	283	249	94.3%	179	59.7%





公立小中学校の耐震改修状況の調査結果について（設置者別：福島県）

小中学校

令和2年4月1日現在

設置者名	構造体の耐震化(棟単位)														構造体の耐震化の公表状況		屋内運動場等(屋体・武道場・講堂・屋内プール)で下記のいずれかに該当するもの落下防止対策(※2) ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井(棟単位)					左記以外の非構造部材の耐震点検・耐震対策(学校単位)																	
	非木造														木造		建物ごとの耐震診断の公表状況	耐震性がない建築物について保護者や地域住民への説明状況	有り天井を有する棟数 ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井	有り天井・照棚・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数(※4)	対策未実施の棟数(一部未実施含む)	有り天井を有していない棟数	照棚・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数(※4)	対策未実施の棟数(一部未実施含む)	全学校数	耐震点検状況			耐震対策状況										
	現状				耐震化率				耐震化率				耐震化が遅れている理由(自由記載)	全棟数	耐震化率	E=(A'-B')/A'										α	β	N=O+P	O	P	Q=R+S	R	S	T	U	V	W=U/T	X	Y=X/T
	全棟数	耐震性がない棟数	耐震性がない棟数(見込み)	耐震性がない棟数(見込み)	耐震性がない棟数(見込み)	耐震性がない棟数(見込み)	耐震性がない棟数(見込み)	耐震性がない棟数(見込み)	耐震化率	耐震化率	耐震化率	耐震化率																											
A	B	C	D	E=(A-B)/A	F	G	H	I=B	J	K	L	M	A'	B'	C'	D'	E=(A'-B')/A'	α	β	N=O+P	O	P	Q=R+S	R	S	T	U	V	W=U/T	X	Y=X/T								
塙町	8	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	3	3	0	3	0	0	0	0.0%	0	0.0%						
鯉川村	4	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	2	2	0	2	2	0	100.0%	0	0.0%							
石川町	10	0	0	0	100.0%	2	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	4	2	2	4	0	0	0	0	0	0.0%						
玉川村	6	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	3	0	3	3	0	0	0	0.0%	0	0.0%						
平田村	11	0	0	0	100.0%	1	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	5	5	0	3	3	3	100.0%	3	100.0%							
浅川町	4	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	1	1	0	2	2	2	100.0%	2	100.0%							
古殿町	4	1	1	0	75.0%	1	1	1	1	0	0	0	令和2年度中他の施策を優先していたため		1	0	0	0	100.0%	公表済	実施済	0	0	0	1	0	1	2	2	2	100.0%	1	50.0%						
三春町	28	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	9	0	9	8	0	0	0	0.0%	0	0.0%						
小野町	7	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	2	0	2	2	2	0	100.0%	0	0.0%							
広野町	4	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	2	0	2	2	2	2	100.0%	2	100.0%							
楡葉町	2	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	0	0	3	3	3	100.0%	3	100.0%							
富岡町	5	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	1	1	0	3	3	3	100.0%	3	100.0%							
川内村	5	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	2	0	2	2	2	2	100.0%	2	100.0%							
浪江町	2	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	1	1	0	2	2	2	100.0%	2	100.0%							
葛尾村	2	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	2	0	2	2	2	2	100.0%	2	100.0%							
新地町	8	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	4	4	0	4	4	4	100.0%	4	100.0%							
飯館村	2	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	1	1	0	1	1	1	100.0%	1	100.0%							
合計	2,033	48	48	16	97.6%	120	87	70	48	31	15	—	—	—	17	0	0	0	100.0%	—	—	30	19	11	62	268	353	619	567	327	91.6%	194	31.3%						



公立小中学校の耐震改修状況の調査結果について（設置者別：茨城県）

小中学校

令和2年4月1日現在

設置者名	構造体の耐震化(棟単位)													構造体の耐震化の公表状況	屋内運動場等(屋体・武道場・講堂・屋内プール)で下記のいずれかに該当するもの落下防止対策(※2) ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井(棟単位)					左記以外の非構造部材の耐震点検・耐震対策(学校単位)													
	非木造						木造								耐震化率	α	β	N=O+P	O	P	Q=R+S	R	S	耐震点検状況			耐震対策状況						
	現状				現状		現状		現状			現状												全棟数	耐震点検実施校数	うち、学校設置者による点検実施校数	耐震点検実施率	耐震対策不又は耐震対策実施済みの学校数	耐震対策実施率				
	全棟数	耐震性がない棟数	耐震性がない(定記のうち、第2次診断等実施済棟数)	耐震性がない(定記のうち、第2次診断等実施済棟数)	耐震化率	耐震性がない棟数	耐震性がない棟数	耐震性がない棟数	耐震性がない棟数	耐震性がない棟数	耐震化率が100%となる年度	耐震化が遅れている理由(自由記載)	全棟数																	耐震性がない棟数	耐震性がない棟数	耐震性がない棟数	耐震化率
A	B	C	D	E=(A-B)/A	F	G	H	I=B	J	K	L	M	A'	B'	C'	D'	E'=(A'-B')/A'								T	U	V	W=U/T	X	Y=X/T			
八千代町	24	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	9	9	0	7	7	5	100.0%	0	0.0%		
五霞町	12	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	1	0	1	3	1	2	3	3	3	100.0%	3	100.0%		
埴町	26	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	9	9	0	7	7	0	100.0%	0	0.0%		
利根町	17	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	5	5	0	0	0	0	4	4	0	100.0%	0	0.0%		
合計	2,630	22	16	6	99.2%	64	32	25	22	4	1	—	—	20	1	0	0	95.0%				68	56	12	787	613	174	696	616	463	88.5%	375	53.9%

公立小中学校の耐震改修状況の調査結果について（設置者別：栃木県）

小中学校

令和2年4月1日現在

設置者名	構造体の耐震化(棟単位)														構造体の耐震化の公表状況		屋内運動場等(体育・武道場・講堂・屋内プール)で下記のいずれかに該当する ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井 (棟単位)					左記以外の非構造部材の耐震点検・耐震対策(学校単位)																																
	非木造														木造		建物ごとの耐震診断の公表状況	耐震性がいない棟数	耐震性がいない棟数(見込み)	耐震化率	耐震性がいない棟数(見込み)	耐震化率	耐震性がいない棟数	耐震性がいない棟数(見込み)	耐震化率	耐震性がいない棟数	耐震性がいない棟数(見込み)	耐震化率	耐震性がいない棟数	耐震性がいない棟数(見込み)	耐震化率	耐震性がいない棟数	耐震性がいない棟数(見込み)	耐震化率	耐震性がいない棟数	耐震性がいない棟数(見込み)	耐震化率	耐震性がいない棟数	耐震性がいない棟数(見込み)	耐震化率	耐震性がいない棟数	耐震性がいない棟数(見込み)	耐震化率	耐震性がいない棟数	耐震性がいない棟数(見込み)	耐震化率								
	現状				現状				現状				現状																																		現状				現状			
	全棟数	耐震性がいない棟数	耐震性がいない棟数(見込み)	耐震化率	全棟数	耐震性がいない棟数	耐震性がいない棟数(見込み)	耐震化率	全棟数	耐震性がいない棟数	耐震性がいない棟数(見込み)	耐震化率	全棟数	耐震性がいない棟数	耐震性がいない棟数(見込み)	耐震化率																															全棟数	耐震性がいない棟数	耐震性がいない棟数(見込み)	耐震化率	全棟数	耐震性がいない棟数	耐震性がいない棟数(見込み)	耐震化率
A	B	C	D	E=(A-B)/A	F	G	H	I=B	J	K	L	M	A'	B'	C'	D'	E'=(A'-B')/A'	α	β	N=O+P	O	P	Q=R+S	R	S	T	U	V	W=U/T	X	Y=X/T																							
栃木県	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	0	0	3	3	0	100.0%	0	0.0%																							
宇都宮市	319	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	119	119	0	93	93	93	100.0%	93	100.0%																							
足利市	115	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	44	11	33	33	33	33	100.0%	0	0.0%																							
栃木市	125	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	1	1	0	52	52	0	43	43	0	100.0%	0	0.0%																							
佐野市	107	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	1	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	43	0	43	35	35	35	100.0%	34	97.1%																						
鹿沼市	95	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	11	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	34	23	11	34	34	34	100.0%	13	38.2%																						
日光市	99	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	4	0	0	0	100.0%	—	—	5	4	1	39	39	0	34	34	34	100.0%	6	17.6%																						
小山市	133	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	2	2	0	49	0	49	36	36	36	100.0%	36	100.0%																							
真岡市	75	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	32	32	0	23	23	0	100.0%	0	0.0%																							
大田原市	109	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	1	1	0	28	0	28	27	27	0	100.0%	0	0.0%																							
矢板市	41	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	14	14	0	11	11	11	100.0%	11	100.0%																							
那須塩原市	117	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	33	33	0	31	31	31	100.0%	31	100.0%																							
さくら市	37	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	11	1	10	8	8	4	100.0%	4	50.0%																							
那須烏山市	25	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	8	5	3	7	7	7	100.0%	7	100.0%																							
下野市	55	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	15	15	0	15	15	15	100.0%	15	100.0%																							
上三川町	38	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	11	2	9	10	10	0	100.0%	0	0.0%																							
益子町	23	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	2	2	0	7	7	0	7	7	7	100.0%	7	100.0%																							
茂木町	21	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	6	4	2	5	5	5	100.0%	5	100.0%																							
市貝町	9	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	1	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	5	0	5	4	4	0	100.0%	0	0.0%																						
芳賀町	14	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	4	4	0	4	4	4	100.0%	0	0.0%																							
壬生町	37	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	19	18	1	10	10	10	100.0%	9	90.0%																							
野木町	22	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	10	3	7	7	7	3	100.0%	3	42.9%																							
塩谷町	4	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	4	4	0	4	4	4	100.0%	4	100.0%																							
高根沢町	13	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	1	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	8	0	8	8	8	6	100.0%	3	37.5%																						
那須町	28	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	16	8	8	8	8	8	100.0%	8	100.0%																							
那珂川町	25	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	5	5	0	5	5	5	100.0%	5	100.0%																							
合計	1,686	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	18	0	0	0	100.0%	—	—	11	10	1	614	399	215	505	505	381	100.0%	294	58.2%																						

公立小中学校の耐震改修状況の調査結果について（設置者別：群馬県）

小中学校

令和2年4月1日現在

設置者名	構造体の耐震化（棟単位）																構造体の耐震化の公表状況						屋内運動場等（屋体・武道場・講堂・屋内プール）で下記のいずれかに該当する ※高さ6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井（棟単位）						左記以外の非構造部材の耐震点検・耐震対策（学校単位）				
	非木造								木造								建築物の耐震診断の公表状況	耐震性が低い建築物の公表状況	天井を有する建築物の公表状況	耐震点検状況			耐震対策状況										
	現状				耐震化率 E=(A-B)/A	耐震性が低い棟数 (H29.4.1現在)	耐震性が低い棟数 (H30.4.1現在)	耐震性が低い棟数 (H31.4.1現在)	耐震性が低い棟数 (R2.4.1現在)	耐震性が低い棟数 (見込み) (R3.4.1現在)	耐震性が低い棟数 (見込み) (R4.4.1現在)	耐震化率が100%となる年度	耐震化が遅れている理由 (自由記載)	現状						建築物の耐震診断の公表状況	耐震性が低い建築物の公表状況	天井を有する建築物の公表状況	天井を有する建築物の公表状況	耐震点検実施校数	耐震点検実施率 W=U/T	耐震対策実施率 X=Y/X/T							
全棟数 A	耐震性が低い棟数 B	耐震性が低い棟数 (見込み) C	耐震性が低い棟数 (見込み) D	A'										B'	C'	D'											E=(A'-B')/A'	α	β	N=O+P	O	P	Q=R+S
前橋市	364	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	4	0	0	0	100.0%	—								1	0	1	73	73	0	68
高崎市	326	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	4	0	0	0	100.0%	—	0	0	0	98	98	0	83	83	83	100.0%	9	10.8%		
桐生市	103	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	26	0	26	27	27	27	100.0%	0	0.0%		
伊勢崎市	143	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	2	0	0	0	100.0%	—	0	0	0	42	42	0	35	35	35	100.0%	2	5.7%		
太田市	188	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	44	44	0	43	43	43	100.0%	43	100.0%		
沼田市	76	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	3	0	0	0	100.0%	—	0	0	0	26	13	13	20	20	20	100.0%	0	0.0%		
館林市	63	0	0	0	100.0%	0	1	1	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	19	13	6	16	16	16	100.0%	11	68.8%		
渋川市	83	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	1	0	0	0	100.0%	—	0	0	0	32	32	0	23	23	0	100.0%	0	0.0%		
藤岡市	57	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	18	18	0	16	16	16	100.0%	16	100.0%		
富岡市	58	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	1	1	0	22	9	13	17	17	17	100.0%	17	100.0%		
安中市	80	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	1	0	0	0	100.0%	—	1	0	1	19	5	14	17	17	0	100.0%	0	0.0%		
みどり市	41	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	12	12	0	12	0	0	0.0%	0	0.0%		
榛東村	11	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	1	0	1	2	1	1	3	3	0	100.0%	0	0.0%		
吉岡町	11	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	1	1	0	0	0	0	3	3	3	100.0%	0	0.0%		
上野村	3	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	2	0	2	2	2	0	100.0%	0	0.0%		
神流町	4	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	2	1	1	2	2	0	100.0%	0	0.0%		
下仁田町	4	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	1	0	0	0	100.0%	—	0	0	0	2	0	2	2	2	2	100.0%	2	100.0%		
南牧村	2	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	1	0	1	2	2	0	100.0%	0	0.0%		
甘楽町	8	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	4	4	0	4	4	4	100.0%	4	100.0%		
中之条町	11	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	1	0	0	0	100.0%	—	0	0	0	5	5	0	4	4	4	100.0%	4	100.0%		
長野原町	16	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	10	2	8	6	0	0	0.0%	0	0.0%		
鎌忠村	6	0	0	0	100.0%	1	1	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	1	0	1	2	0	2	3	0	0	0.0%	0	0.0%		
草津町	5	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	2	2	0	2	2	2	100.0%	2	100.0%		
高山村	5	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	2	2	0	2	2	2	100.0%	2	100.0%		
東吾妻町	16	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	6	1	5	6	6	0	100.0%	0	0.0%		
片品村	1	0	0	0	100.0%	4	0	0	0	0	0	—	—	4	0	0	0	100.0%	—	0	0	0	2	2	0	2	2	2	100.0%	2	100.0%		
川場村	8	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	4	2	2	2	2	2	100.0%	2	100.0%		
昭和村	9	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	5	5	0	4	0	0	0.0%	0	0.0%		
みなかみ町	25	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	2	0	2	9	0	9	10	0	0	0.0%	0	0.0%		
玉村町	29	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	9	9	0	7	7	7	100.0%	7	100.0%		
板倉町	18	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	3	0	3	3	3	0	100.0%	0	0.0%		
明和町	9	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	4	4	0	3	3	3	100.0%	0	0.0%		
千代田町	13	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	4	4	0	3	0	0	0.0%	0	0.0%		
大泉町	41	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	8	8	0	7	7	7	100.0%	7	100.0%		
邑楽町	28	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	7	7	0	6	6	6	100.0%	0	0.0%		
合計	1,863	0	0	0	100.0%	5	2	1	0	0	0	—	—	21	0	0	0	100.0%	—	8	2	6	526	418	108	465	427	369	91.8%	198	42.8%		





公立小中学校の耐震改修状況の調査結果について（設置者別：埼玉県）

小中学校

令和2年4月1日現在

設置者名	構造体の耐震化(棟単位)														構造体の耐震化の公表状況		屋内運動場等(体育・武道場・講堂・屋内プール)で下記のいずれかに該当するもの落下防止対策(※2) ※高さ6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井(棟単位)					左記以外の非構造部材の耐震点検・耐震対策(学校単位)										
	非木造														木造		建築物の耐震診断の公表状況	耐震性が低い建物について保護者や地域住民への説明状況	有り天井を有する棟数	有り天井・照棚・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数(※3)	対策未実施の棟数(一部未実施含む)	有り天井を有していない棟数	照棚・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数(※4)	対策未実施の棟数(一部未実施含む)	耐震点検状況			耐震対策状況				
	現状				現状				α	β	N=O+P	O	P	Q=R+S	R	S									全学校数	耐震点検実施校数	うち、学校設置者による点検実施校数	耐震点検実施率	耐震対策不変又は耐震対策実施済みの学校数	耐震対策実施率		
	全棟数	耐震性が低い棟数	耐震性が低い建築物のうち、第二次診断等実施済み棟数	耐震性が低い建築物のうち、高さ0.3未満の棟数	耐震化率	耐震性が低い棟数	耐震性が低い棟数	耐震性が低い棟数																							耐震性が低い棟数	耐震性が低い棟数
A	B	C	D	E=(A-B)/A	F	G	H	I=B	J	K	L	M	A'	B'	C'	D'	E=(A'-B')/A'	α	β	N=O+P	O	P	Q=R+S	R	S	T	U	V	W=U/T	X	Y=X/T	
滑川町	9	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	4	4	0	4	4	4	100.0%	0	0.0%	
嵐山町	14	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	6	6	0	5	5	5	100.0%	0	0.0%	
小川町	28	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	9	8	1	9	9	9	100.0%	1	11.1%	
川島町	14	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	6	6	0	6	6	6	100.0%	6	100.0%	
吉見町	21	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	7	7	0	7	7	0	100.0%	0	0.0%	
鳩山町	14	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	1	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	5	5	0	4	4	4	100.0%	4	100.0%
ときがわ町	14	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	2	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	5	5	0	5	5	5	100.0%	5	100.0%
横瀬町	6	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	1	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	1	1	0	2	2	0	100.0%	0	0.0%
皆野町	12	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	4	4	0	4	4	0	100.0%	0	0.0%	
長瀬町	8	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	3	3	0	3	3	0	100.0%	0	0.0%	
小鹿野町	15	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	6	6	0	5	5	5	100.0%	5	100.0%	
東秩父村	2	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	2	2	0	2	2	0	100.0%	0	0.0%	
美里町	12	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	1	1	0	3	3	0	4	4	4	100.0%	0	0.0%	
神川町	17	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	1	1	0	5	5	0	5	5	5	100.0%	0	0.0%	
上里町	26	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	8	8	0	7	7	7	100.0%	0	0.0%	
寄居町	29	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	12	12	0	9	9	9	100.0%	0	0.0%	
宮代町	38	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	1	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	7	0	7	7	7	0	100.0%	0	0.0%
杉戸町	37	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	9	0	9	9	9	9	100.0%	0	0.0%	
松伏町	22	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	1	1	0	4	4	0	5	0	0	0.0%	0	0.0%	
合計	4,567	0	0	0	100.0%	3	0	0	0	0	0	—	—	7	0	0	0	100.0%	—	—	56	53	3	1,376	1,299	77	1,221	1,209	459	99.0%	190	15.6%

公立小中学校の耐震改修状況の調査結果について（設置者別：千葉県）

小中学校

令和2年4月1日現在

Table with 28 columns: 設置者名, 全棟数, 現状 (耐震性がない棟数, 定記のうち), 非木造 (耐震性がない棟数, 耐震化率), 木造 (耐震性がない棟数, 耐震化率), 構造体の耐震化の公表状況, 屋内運動場等(屋体・武道場・講堂・屋内プール)で下記のいずれかに該当するもの落下防止対策(※2), 左記以外の非構造部材の耐震点検・耐震対策(学校単位), 耐震点検状況 (耐震点検実施校数, 実施率), 耐震対策状況 (耐震対策不文は耐震対策実施済みの学校数, 実施率).

公立小中学校の耐震改修状況の調査結果について（設置者別：千葉県）

小中学校

令和2年4月1日現在

設置者名	構造体の耐震化（棟単位）														構造体の耐震化の公表状況		屋内運動場等（屋体・武道場・講堂・屋内プール）で下記のいずれかに該当する ※高さ6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井（棟単位）					左記以外の非構造部材の耐震点検・耐震対策（学校単位）																		
	非木造														木造		建物ごとの耐震診断の公表状況	耐震性がない建築物の棟数	耐震性がない建築物のうち、定記のうち、第二次診断等3w値0.3未満の棟数（※1）	耐震化率	耐震化が100%となる年度	耐震化が遅れている理由（自由記載）	全棟数	耐震性がない棟数	耐震性がない建築物のうち、定記のうち、第二次診断等3w値0.3未満の棟数（※1）	耐震化率	E=(A'-B')/A'	有り天井を有する棟数	有り天井・照棚・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数（※2）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	有り天井を有していない棟数	照棚・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数（※4）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	全学校数	耐震点検状況			耐震対策状況		
	現状				現状				現状				耐震点検実施校数	うち、学校設置者による点検実施校数	耐震点検実施率	耐震対策不備又は耐震対策実施済みの学校数																			耐震対策実施率					
	全棟数	耐震性がない棟数	耐震性がない建築物のうち、定記のうち、第二次診断等3w値0.3未満の棟数	耐震化率	耐震性がない棟数	耐震性がない建築物のうち、定記のうち、第二次診断等3w値0.3未満の棟数	耐震化率	耐震化が100%となる年度	耐震化が遅れている理由（自由記載）	A	B	C																								D	E=(A-B)/A	F	G	H
九十九里町	13	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	0	0	—	—	3	0	3	1	1	0	4	4	0	100.0%	0	0.0%					
芝山町	2	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	2	2	0	2	2	0	100.0%	0	0.0%					
横芝光町	19	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	9	9	0	7	7	0	100.0%	7	100.0%					
一宮町	10	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	3	2	1	3	3	3	100.0%	3	100.0%					
睦沢町	11	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	0	0	—	—	1	1	0	1	1	0	2	2	0	100.0%	0	0.0%					
長生村	16	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	4	4	0	4	4	4	100.0%	4	100.0%					
白子町	15	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	4	4	0	4	4	4	100.0%	4	100.0%					
長柄町	11	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	0	0	—	—	1	0	1	2	0	2	3	3	0	100.0%	0	0.0%					
長南町	5	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	0	0	—	—	1	1	0	1	1	0	2	2	2	100.0%	1	50.0%					
大多喜町	10	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	3	3	0	3	3	3	100.0%	3	100.0%					
御宿町	5	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	0	0	—	—	3	3	0	0	0	0	2	2	0	100.0%	0	0.0%					
鏡南町	6	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	3	3	0	2	2	2	100.0%	2	100.0%					
布施学校組合	3	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	0	0	—	—	1	1	0	0	0	0	1	1	0	100.0%	0	0.0%					
合計	4,819	4	2	0	99.9%	12	14	7	4	0	0	0	0	—	—	6	0	0	0	0	0	—	—	112	86	26	1,244	965	279	1,143	1,000	628	87.5%	530	46.4%					



公立小中学校の耐震改修状況の調査結果について（設置者別：東京都）

小中学校

令和2年4月1日現在

設置者名	構造体の耐震化（棟単位）														構造体の耐震化の公表状況		屋内運動場等（体育・武道場・講堂・屋内プール）で下記のいずれかに該当する ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井（棟単位）					左記以外の非構造部材の耐震点検・耐震対策（学校単位）										
	現状				非木造				木造						建物ごとの耐震診断の公表状況	耐震性がない 建築物の公表状況	有り天井を有する棟数 ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井	有り天井・照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数（※3）	対策未実施の棟数 （一部未実施含む）	有り天井を有していない棟数	照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数（※4）	対策未実施の棟数 （一部未実施含む）	全学校数	耐震点検状況			耐震対策状況					
	全棟数	耐震性がない棟数	耐震性がない建築物の中で、第二次診断等実施済み棟数	（左記のうち、H=0.3未満の棟数）	耐震化率	耐震性がない棟数（R2.4.1現在）	耐震性がない棟数（R3.4.1現在）	耐震性がない棟数（R3.4.1現在）	耐震性がない棟数（R2.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R3.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R4.4.1現在）	耐震化率が100%となる年度	耐震化が遅れている理由（自由記載）	全棟数										耐震性がない棟数	耐震性がない建築物の中で、第二次診断等実施済み棟数（※1）	耐震化率	E=(A'-B)/A	α	β	N=O+P	O	P
	A	B	C	D	E=(A-B)/A	F	G	H	I=B	J	K	L	M	A'	B'	C'	D'	E=(A'-B)/A	α	β	N=O+P	O	P	Q=R+S	R	S	T	U	V	W=U/T	X	Y=X/T
東久留米市	70	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	19	19	0	19	19	19	100.0%	19	100.0%	
武蔵村山市	70	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	4	4	0	13	13	0	14	14	14	100.0%	14	100.0%	
多摩市	113	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	1	1	0	25	25	0	26	26	100.0%	26	100.0%		
稲城市	72	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	3	0	0	0	100.0%	—	0	0	0	19	19	0	18	0	0	0.0%	0	0.0%	
羽村市	46	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	10	10	0	10	10	100.0%	10	100.0%		
あきる野市	50	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	18	18	0	16	16	16	100.0%	16	100.0%	
西東京市	90	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	30	30	0	27	27	27	100.0%	27	100.0%	
瑞穂町	36	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	7	7	0	2	2	0	7	0	0	0.0%	0	0.0%	
日の出町	16	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	5	0	5	5	5	5	100.0%	0	0.0%	
檜原村	5	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	2	2	0	2	2	2	100.0%	2	100.0%	
奥多摩町	8	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	4	3	1	3	0	0	0.0%	0	0.0%	
大島町	21	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	5	0	0	0	100.0%	—	0	0	0	6	4	2	6	6	6	100.0%	6	100.0%	
利島村	5	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	1	0	1	2	2	0	100.0%	0	0.0%	
新島村	11	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	4	4	0	4	4	1	100.0%	0	0.0%	
神津島村	6	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	2	2	0	2	0	0	0.0%	0	0.0%	
三宅村	9	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	2	2	0	2	2	2	100.0%	2	100.0%	
御蔵島村	2	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	1	1	0	2	2	2	100.0%	2	100.0%	
八丈町	16	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	6	6	0	6	6	6	100.0%	6	100.0%	
青ヶ島村	1	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	1	0	1	2	2	0	100.0%	0	0.0%	
小笠原村	4	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	2	0	2	4	4	4	100.0%	4	100.0%	
合計	6,566	60	60	7	99.1%	0	3	67	60	34	17	—	—	8	0	0	0	100.0%	—	142	142	0	2,003	1,936	67	1,878	1,808	1,641	96.3%	1,344	71.6%	



公立小中学校の耐震改修状況の調査結果について（設置者別：新潟県）

小中学校

令和2年4月1日現在

設置者名	構造体の耐震化(棟単位)													構造体の耐震化の公表状況		屋内運動場等(体育・武道場・講堂・屋内プール)で下記のいずれかに該当するもの(落下防止対策(※2) ※高さ6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井(棟単位))					左記以外の非構造部材の耐震点検・耐震対策(学校単位)											
	現状				非木造					木造				建物ごとの耐震診断の公表状況	耐震性がいない建築物の公表状況	有り天井を有する棟数	有り天井・照壁・バスケッドゴールの落下防止対策実施済み棟数(※3)	対策未実施の棟数(一部未実施含む)	有り天井を有していない棟数	照壁・バスケッドゴールの落下防止対策実施済み棟数(※4)	対策未実施の棟数(一部未実施含む)	全校校数	耐震点検状況			耐震対策状況						
	全棟数	耐震性がいない棟数	耐震性がいない建築物の中で、定記のうち、第二次診断等実施済棟数	定記のうち、1階0.3未満実施済棟数	耐震化率	耐震性がいない棟数	耐震性がいない棟数(R2.4.1現在)	耐震性がいない棟数(R3.4.1現在)	耐震性がいない棟数(R4.4.1現在)	耐震化率が100%となる年度	耐震化が遅れている理由(自由記載)	全棟数	耐震性がいない棟数										耐震性がいない建築物の中で、定記のうち、第二次診断等実施済棟数(※1)	1階0.3未満の棟数	耐震化率	E=(A'-B')/A'	α	β	N=O+P	O	P	Q=R+S
	A	B	C	D	E=(A-B)/A	F	G	H	I=B	J	K	L	M	A'	B'	C'	D'	E=(A'-B')/A'														
新潟市	895	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	1	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	214	214	0	163	163	12	100.0%	0	0.0%
長岡市	320	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	7	0	0	0	100.0%	—	—	4	4	0	91	91	0	82	82	0	100.0%	0	0.0%
三条市	112	0	0	0	100.0%	6	0	0	0	0	0	—	—	3	0	0	0	100.0%	—	—	14	0	14	44	1	43	29	11	100.0%	1	3.4%	
柏崎市	122	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	2	1	1	34	6	28	31	31	31	100.0%	0	0.0%	
新潟市	117	1	1	0	99.1%	1	1	1	1	0	0	令和2年度中	学校統合により廃校となる予定であったことから耐震改修に着手してなかったが、統合の決定に時間がかかった。平成30年度に令和3年4月1日付で統合を行うことが決定している。	1	0	0	0	100.0%	公表済	実施済	0	0	0	29	29	0	29	29	29	100.0%	29	100.0%
小千谷市	43	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	3	0	0	0	100.0%	—	—	3	3	0	12	12	0	13	13	13	100.0%	0	0.0%
加茂市	33	11	1	0	66.7%	11	11	11	11	10	10	未定	補助制度はあるが市の持ち出しが多い。現在の財政状況ではなかなか自治体が立ちまわすことが困難であるため。	1	1	1	1	0.0%	公表済	未実施	3	0	3	10	0	10	12	12	0	100.0%	0	0.0%
十日町市	93	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	5	5	0	24	12	12	28	28	28	100.0%	22	78.6%	
見附市	39	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	12	12	0	12	12	0	100.0%	0	0.0%	
村上市	107	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	8	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	23	10	13	20	20	0	100.0%	0	0.0%
燕市	99	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	24	8	16	20	20	20	100.0%	20	100.0%	
糸魚川市	72	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	2	2	0	20	20	0	18	18	0	100.0%	0	0.0%	
妙高市	32	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	2	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	12	12	0	11	11	11	100.0%	0	0.0%
五泉市	48	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	7	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	15	15	0	13	13	13	100.0%	7	53.8%
上越市	293	0	0	0	100.0%	2	0	0	0	0	0	—	—	8	0	0	0	100.0%	—	—	30	30	0	47	1	46	72	72	0	100.0%	0	0.0%
阿賀野市	32	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	2	1	1	12	5	7	12	12	12	100.0%	12	100.0%	
佐渡市	88	1	1	0	98.9%	3	2	2	1	0	0	令和2年度中	新耐震と思われた施設が、当時の確認申請書により旧耐震であると認定されたため。	3	0	0	0	100.0%	公表済	実施済	2	2	0	30	3	27	35	35	0	100.0%	0	0.0%
魚沼市	59	1	0	0	98.3%	6	6	3	1	1	0	令和3年度中	未使用に開けた調整が継続しているため。	0	0	0	0	—	公表済	未実施	1	0	1	17	9	8	14	14	14	100.0%	14	100.0%
南魚沼市	78	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	2	0	0	0	100.0%	—	—	1	0	1	26	6	20	21	21	0	100.0%	0	0.0%
胎内市	31	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	1	1	0	9	9	0	9	9	9	100.0%	0	0.0%	
聖籠町	13	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	4	0	4	0	0	0	4	4	4	100.0%	4	100.0%	
弥彦村	11	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	2	2	0	2	2	2	100.0%	0	0.0%	
田上町	11	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	4	4	0	3	3	3	100.0%	3	100.0%	
阿賀町	14	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	4	4	0	5	5	0	100.0%	0	0.0%	
出雲崎町	8	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	1	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	2	2	0	2	2	0	100.0%	0	0.0%
湯沢町	5	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	2	2	0	2	2	2	100.0%	2	100.0%	
津南町	17	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	4	4	0	5	5	5	100.0%	5	100.0%	
刈羽村	6	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	3	3	0	2	2	2	100.0%	0	0.0%	
関川村	6	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	1	1	0	2	2	0	2	2	0	100.0%	0	0.0%	
栗島浦村	3	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	1	0	1	2	2	0	100.0%	0	0.0%	
合計	2,807	14	3	0	99.5%	29	20	17	14	11	10	—	—	47	1	1	1	97.9%	—	—	75	50	25	728	498	231	673	673	221	100.0%	119	17.7%



公立小中学校の耐震改修状況の調査結果について（設置者別：富山県）

小中学校

令和2年4月1日現在

設置者名	構造体の耐震化（棟単位）														構造体の耐震化の公表状況		屋内運動場等（屋体・武道場・講堂・屋内プール）で下記のいずれかに該当するもの落下防止対策（※2） ※高さ6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井（棟単位）					左記以外の非構造部材の耐震点検・耐震対策（学校単位）										
	非木造							木造							α	β	N=O+P	O	P	Q=R+S	R	S	耐震点検状況			耐震対策状況						
	現状		耐震化率		耐震性が低い棟数		耐震化率が100%となる年度	現状		耐震化率		耐震性が低い棟数		耐震化率が100%となる年度									建築物の耐震診断の公表状況	耐震性が低い建築物について保護者や地域住民への説明状況	落下天井を有する棟数 高さ6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井	落下天井・照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数（※3）	落下天井を有していない棟数	照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数（※4）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	全学校数	耐震点検実施校数	うち、学校設置者による点検実施校数
	全棟数	耐震性が低い棟数	耐震性が低い建築物の中で、第二次診断等実施済み棟数	上記のうち、上記3年間の棟数	E=(A-B)/A	F		G	H	I=B	J	K	L		M	A'	B'	C'	D'	E'=(A'-B')/A'	α	β										
富山市	455	30	30	10	93.4%	60	52	36	30	27	0	令和3年度中	躯体の劣化が著しく、耐震補強が困難であり、改築に転じた棟が多いため。	0	0	0	0	—	公表済	実施済	2	0	2	110	33	77	91	91	0	100.0%	0	0.0%
高岡市	233	0	0	0	100.0%	1	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	—	0	0	0	36	28	8	36	36	36	100.0%	15	41.7%
魚津市	20	0	0	0	100.0%	1	1	0	0	0	0	—	—	4	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	9	6	3	7	7	7	100.0%	4	57.1%
水見市	49	0	0	0	100.0%	3	1	1	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	—	2	2	0	13	13	0	15	15	15	100.0%	15	100.0%
滑川市	27	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	—	0	0	0	11	11	0	9	9	9	100.0%	9	100.0%
黒部市	49	0	0	0	100.0%	4	2	0	0	0	0	—	—	1	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	11	11	0	11	11	11	100.0%	9	81.8%
礪波市	72	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	—	0	0	0	16	14	2	12	12	12	100.0%	7	58.3%
小矢部市	22	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	—	5	5	0	4	4	0	9	9	9	100.0%	5	55.6%
南砺市	60	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	—	0	0	0	27	27	0	17	17	17	100.0%	17	100.0%
射水市	96	1	1	0	99.0%	0	0	1	1	0	0	令和2年度中	長寿命化改良工事（工期：R元6～R25年度）と併せて耐震化工事（工期：長寿命化改良と同じ）を実施しているため。	1	0	0	0	100.0%	公表済	実施済	0	0	0	28	28	0	21	21	21	100.0%	21	100.0%
舟橋村	2	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	—	0	0	0	0	0	0	2	2	2	100.0%	2	100.0%
上市町	40	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	—	0	0	0	12	12	0	7	7	7	100.0%	7	100.0%
立山町	19	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	—	0	0	0	7	7	0	7	7	7	100.0%	5	71.4%
入善町	8	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	—	0	0	0	10	5	5	8	8	8	100.0%	2	25.0%
朝日町	11	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	—	3	3	0	0	0	0	3	3	3	100.0%	2	66.7%
合計	1,163	31	31	10	97.3%	69	56	38	31	27	0	—	—	6	0	0	0	100.0%	—	—	12	10	2	294	199	95	255	255	164	100.0%	120	47.1%

公立小中学校の耐震改修状況の調査結果について（設置者別：石川県）

小中学校

令和2年4月1日現在

設置者名	構造体の耐震化（棟単位）														構造体の耐震化の公表状況		屋内運動場等（屋体・武道場・講堂・屋内プール）で下記のいずれかに該当するもの落下防止対策（※2）※高さ6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井（棟単位）					左記以外の非構造部材の耐震点検・耐震対策（学校単位）										
	非木造														木造		建築物の耐震診断の公表状況	耐震性がない建築物の公表状況	耐震性がない建築物のうち、登記のうち、第二次診断等3m超0.7未満の棟数の棟数	耐震化率	落下防止対策実施済み棟数	落下防止対策実施済み棟数	落下防止対策実施済み棟数	落下防止対策実施済み棟数	落下防止対策実施済み棟数	耐震点検状況			耐震対策状況			
	現状				耐震化率				理由				現状		全棟数	耐震点検実施棟数										うち、学校設置者による点検実施棟数	耐震点検実施率	耐震対策不備又は耐震対策実施済みの学校数	耐震対策実施率			
	全棟数	耐震性がない棟数	耐震性がない建築物のうち、登記のうち、第二次診断等3m超0.7未満の棟数	耐震性がない棟数	耐震化率	耐震化率	耐震化率	耐震化率	耐震化率	耐震化率	耐震化率	耐震化率	耐震化率	耐震化率																耐震化率	耐震化率	耐震化率
A	B	C	D	E=(A-B)/A	F	G	H	I=B	J	K	L	M	A'	B'	C'	D'	E'=(A'-B')/A'	α	β	N=O+P	O	P	Q=R+S	R	S	T	U	V	W=U/T	X	Y=X/T	
石川県	1	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	1	1	0	1	1	1	100.0%	1	100.0%	
金沢市	403	5	5	4	98.8%	23	16	7	5	0	0	—	—	2	0	0	0	100.0%	公表済	実施済	0	0	0	120	120	0	78	78	78	100.0%	61	78.2%
七尾市	52	0	0	0	100.0%	3	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	16	16	0	14	14	1	100.0%	1	7.1%	
小松市	126	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	17	17	0	18	18	0	32	32	32	100.0%	0	0.0%	
輪島市	45	0	0	0	100.0%	2	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	1	1	0	11	11	0	12	12	12	100.0%	11	91.7%	
珠洲市	27	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	4	0	4	7	1	6	11	11	3	100.0%	1	9.1%	
加賀市	110	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	5	5	0	32	32	0	24	24	24	100.0%	0	0.0%	
羽咋市	31	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	5	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	8	8	0	8	8	8	100.0%	8	100.0%
かほく市	43	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	1	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	7	7	0	9	9	9	100.0%	6	66.7%
白山市	145	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	43	30	13	28	28	28	100.0%	28	100.0%	
能美市	48	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	12	10	2	11	11	4	100.0%	4	36.4%	
野々市市	41	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	15	13	2	7	7	7	100.0%	7	100.0%	
川北町	11	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	3	3	0	1	1	0	4	4	4	100.0%	4	100.0%	
津幡町	58	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	13	13	0	11	11	0	100.0%	0	0.0%	
内灘町	30	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	7	7	0	7	7	1	100.0%	1	14.3%	
志賀町	20	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	8	3	5	4	4	4	100.0%	4	100.0%	
宝達志水町	23	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	1	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	7	7	0	6	6	0	100.0%	0	0.0%
中能登町	16	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	1	1	1	5	5	0	4	4	4	100.0%	4	100.0%	
穴水町	9	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	4	4	0	3	3	3	100.0%	3	100.0%	
能登町	34	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	9	3	6	9	9	9	100.0%	9	100.0%	
合計	1,273	5	5	4	99.6%	28	16	7	5	0	0	—	—	9	0	0	0	100.0%			31	27	4	344	310	34	283	283	232	100.0%	153	54.1%

公立小中学校の耐震改修状況の調査結果について（設置者別：福井県）

小中学校

令和2年4月1日現在

設置者名	構造体の耐震化（棟単位）														構造体の耐震化の公表状況		屋内運動場等（屋体・武道場・講堂・屋内プール）で下記のいずれかに該当するもの落下防止対策（※2） ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井（棟単位）					上記以外の非構造部材の耐震点検・耐震対策（学校単位）									
	非木造														木造		建物ごとの耐震診断の公表状況	耐震性がない建築物の確保率の公表状況	有り天井を有する棟数	有り天井・照明・バスケットゴールの落下防止対策実施の棟数（一部未実施含む）	有り天井を有していない棟数	照明・バスケットゴールの落下防止対策実施済み棟数（※4）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	耐震点検状況			耐震対策状況				
	現状				耐震化率				理由				現状											全棟数	耐震点検実施校数	うち、学校設置者による点検実施校数	耐震点検実施率	耐震対策不実施は耐震対策実施済みの学校数	耐震対策実施率		
	全棟数	耐震性がない棟数	耐震性がない建築物の中で、二次診断等実施済み棟数	上記のうち、1m以下0.3未満の棟数	耐震化率	耐震性がない棟数（R2.4.1現在）	耐震性がない棟数（R3.4.1現在）	耐震性がない棟数（R4.1現在）	耐震化率が100%となる年度	耐震化が遅れている理由（自由記載）	全棟数	耐震性がない棟数	耐震性がない建築物の中で、二次診断等実施済み棟数（※1）	耐震化率	α	β														N=O+P	O
A	B	C	D	E=(A-B)/A	F	G	H	I=B	J	K	L	M	A'	B'	C'	D'	E'=(A'-B')/A'														
福井市	380	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	5	5	0	67	67	0	73	73	73	100.0%	73	100.0%
敦賀市	77	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	1	0	1	16	16	0	17	17	17	100.0%	17	100.0%
小浜市	39	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	14	10	4	11	11	0	100.0%	0	0.0%
大野市	61	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	1	0	1	14	14	0	15	15	0	100.0%	0	0.0%
勝山市	47	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	16	16	0	12	12	0	100.0%	0	0.0%
鯖江市	60	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	21	21	0	15	15	15	100.0%	15	100.0%
あわら市	45	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	10	10	0	9	9	9	100.0%	9	100.0%
越前市	126	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	1	0	0	0	100.0%	—	0	0	0	27	27	0	25	25	0	100.0%	0	0.0%
坂井市	115	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	3	0	0	0	100.0%	—	0	0	0	28	28	0	24	24	24	100.0%	24	100.0%
永平寺町	40	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	11	11	0	10	10	0	100.0%	0	0.0%
池田町	6	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	2	2	0	2	2	0	100.0%	0	0.0%
南越前町	22	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	9	9	0	7	7	7	100.0%	7	100.0%
越前町	49	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	13	13	0	12	12	12	100.0%	12	100.0%
美浜町	13	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	5	5	0	4	4	4	100.0%	4	100.0%
高浜町	18	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	5	2	3	5	5	5	100.0%	4	80.0%
おおい町	16	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	5	5	0	6	6	6	100.0%	6	100.0%
若狭町	38	0	0	0	100.0%	4	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	12	4	8	12	12	0	100.0%	0	0.0%
合計	1,132	0	0	0	100.0%	4	0	0	0	0	0	—	—	4	0	0	0	100.0%	—	7	5	2	275	260	15	259	259	172	100.0%	171	66.0%

公立小中学校の耐震改修状況の調査結果について（設置者別：山梨県）

小中学校

令和2年4月1日現在

設置者名	構造体の耐震化（棟単位）														構造体の耐震化の公表状況		屋内運動場等（屋体・武道場・講堂・屋内プール）で下記のいずれかに該当する ※高さ6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井（棟単位）					左記以外の非構造部材の耐震点検・耐震対策（学校単位）										
	現状				非木造				木造						建物ごとの耐震診断の公表状況	耐震性がない建築物の公表状況	有り天井を有する棟数 ※高さ6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井	有り天井・照り天井・照り天井・照り天井の全ての落下防止対策実施済み棟数 ※(※3)	対策未実施の棟数 ※(一部未実施含む)	有り天井を有していない棟数	照り天井・照り天井の全ての落下防止対策実施済み棟数 ※(※4)	対策未実施の棟数 ※(一部未実施含む)	耐震点検状況			耐震対策状況						
	全棟数	耐震性がない棟数	耐震性がない建築物のうち、第二次診断等実施済み棟数	定記のうち、1/2以上の高さ0.3未満の棟数	耐震化率	耐震性がない棟数 (R2.4.1現在)	耐震性がない棟数 (R3.0.4.1現在)	耐震性がない棟数 (R3.1.4.1現在)	耐震性がない棟数 (R2.4.1現在)	耐震性がない棟数 (見込み) (R3.4.1現在)	耐震性がない棟数 (見込み) (R4.4.1現在)	耐震化率が100%となる年度	耐震化が遅れている理由 (自由記載)	全棟数									耐震性がない棟数	耐震性がない建築物のうち、第二次診断等実施済み棟数 ※(※1)	耐震化率	E=(A'-B')/A'	α	β	N=O+P	O	P	Q=R+S
	A	B	C	D	E=(A-B)/A	F	G	H	I=B	J	K	L	M	A'	B'	C'	D'	E=(A'-B')/A'	α	β	N=O+P	O	P	Q=R+S	R	S	T	U	V	W=U/T	X	Y=X/T
甲府市	186	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	44	44	0	36	36	36	100.0%	36	100.0%	
富士吉田市	71	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	23	19	4	11	11	11	100.0%	0	0.0%	
都留市	36	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	11	11	0	11	11	11	100.0%	10	90.9%	
山梨市	28	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	11	11	0	11	11	11	100.0%	0	0.0%	
大月市	22	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	8	5	3	7	7	7	100.0%	0	0.0%	
韮崎市	31	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	8	2	6	7	7	7	100.0%	7	100.0%	
南アルプス市	79	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	23	23	0	22	22	22	100.0%	21	95.5%	
北杜市	64	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	24	24	0	18	18	18	100.0%	18	100.0%	
甲斐市	84	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	1	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	20	7	13	16	16	16	100.0%	4	25.0%
笛吹市	90	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	1	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	22	18	4	19	19	19	100.0%	2	10.5%
上野原市	20	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	7	7	0	7	7	7	100.0%	7	100.0%	
甲州市	55	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	18	18	0	18	18	18	100.0%	18	100.0%	
中央市	35	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	10	6	4	8	8	0	100.0%	0	0.0%	
市川三郷町	30	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	8	8	0	10	10	10	100.0%	10	100.0%	
早川町	5	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	2	2	0	3	3	0	100.0%	0	0.0%	
身延町	8	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	3	2	1	4	4	0	100.0%	0	0.0%	
南都町	14	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	4	0	4	4	4	0	100.0%	0	0.0%	
富士川町	18	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	5	1	4	5	5	0	100.0%	0	0.0%	
昭和町	18	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	3	3	0	4	4	4	100.0%	4	100.0%	
遠志村	2	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	1	1	0	2	2	2	100.0%	2	100.0%	
西桂町	10	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	5	1	4	2	2	2	100.0%	2	100.0%	
忍野村	18	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	5	5	0	2	2	2	100.0%	2	100.0%	
山中湖村	6	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	1	0	1	3	3	3	100.0%	0	0.0%	
鳴沢村	4	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	1	0	1	1	1	0	100.0%	0	0.0%	
富士河口湖町	40	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	15	15	0	10	10	0	100.0%	0	0.0%	
小菅村	5	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	1	1	0	2	2	2	100.0%	2	100.0%	
丹波山村	4	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	2	0	2	2	2	2	100.0%	0	0.0%	
河口湖町中学校総合	8	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	1	1	0	1	1	1	100.0%	1	100.0%	
合計	991	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	2	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	286	235	51	246	246	211	100.0%	146	59.3%



公立小中学校の耐震改修状況の調査結果について（設置者別：長野県）

小中学校

令和2年4月1日現在

Table with columns for school name, structural status (non-wood/wood), seismic status, and various performance metrics. Includes a summary row at the bottom showing a total of 2,555 schools with 99.96% compliance.

公立小中学校の耐震改修状況の調査結果について（設置者別：岐阜県）

小中学校

令和2年4月1日現在

Table with 38 columns: 設置者名, 構造体の耐震化(棟単位), 非木造 (現状, 耐震化率), 木造 (現状, 耐震化率), 構造体の耐震化の公表状況 (建築物の耐震診断の公表状況), 屋内運動場等(屋根・武道場・講堂・屋内プール)で下記のいずれかに該当するもの落下防止対策(※2) ※高さ6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井(棟単位), 左記以外の非構造部材の耐震点検・耐震対策(学校単位). Rows list municipalities like 岐阜市, 大垣市, 高山市, etc.

公立小中学校の耐震改修状況の調査結果について（設置者別：岐阜県）

小中学校

令和2年4月1日現在

設置者名	構造体の耐震化(棟単位)													構造体の耐震化の公表状況	屋内運動場等(屋体・武道場・講堂・屋内プール)で下記のいずれかに該当するもの落下防止対策(※2) ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井(棟単位)					左記以外の非構造部材の耐震点検・耐震対策(学校単位)														
	非木造						木造						建物ごとの耐震診断の公表状況		耐震性がいない建築物について保護者や地域住民への説明状況	有り天井を有する棟数 ※高さが6mを超える天井は、水平投影面積が200㎡を超える天井	有り天井・照棚・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数(※3)	対策未実施の棟数(一部未実施含む)	有り天井を有していない棟数	照棚・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数(※4)	対策未実施の棟数(一部未実施含む)	耐震点検状況			耐震対策状況									
	現状		耐震化率				現状		耐震化率													全学校数	耐震点検実施校数	うち、学校設置者による点検実施校数	耐震点検実施率	耐震対策不変又は耐震対策実施済みの学校数	耐震対策実施率							
	全棟数	耐震性がいない棟数	耐震性がいない建築物の中で、第二次診断等実施済み棟数	耐震性がいない建築物の中で、左記のうち、1)種0.3未満の棟数	耐震性がいない棟数	耐震性がいない棟数	耐震性がいない棟数	耐震性がいない棟数	耐震性がいない棟数	耐震性がいない棟数	耐震性がいない棟数	耐震化率が100%となる年度																耐震化が遅れている理由(自由記載)	全棟数	耐震性がいない棟数	耐震性がいない建築物の中で、第二次診断等実施済み棟数(※1)	耐震性がいない建築物の中で、左記のうち、1)種0.7未満の棟数	耐震性がいない棟数	耐震性がいない棟数
A	B	C	D	E=(A-B)/A	F	G	H	I=B	J	K	L	M	A'	B'	C'	D'	E=(A'-B')/A'	α	β	N=O+P	O	P	Q=R+S	R	S	T	U	V	W=U/T	X	Y=X/T			
*****	4	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	100.0%	1	100.0%		
*****	3	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0.0%	0	0.0%			
合計	2,330	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	48	0	0	0	100.0%		37	35	2	588	437	152	541	407	245	75.2%	208	38.4%			







公立小中学校の耐震改修状況の調査結果について（設置者別：愛知県）

小中学校

令和2年4月1日現在

設置者名	構造体の耐震化（棟単位）														構造体の耐震化の公表状況		屋内運動場等(屋体・武道場・講堂・屋内プール)で下記のいずれかに該当するもの落下防止対策(※2) ※高さ6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井(棟単位)					左記以外の非構造部材の耐震点検・耐震対策(学校単位)											
	非木造							木造							建物ごとの耐震診断の公表状況	耐震性がない建築物の公表状況	有り天井を有する棟数 ※高さ6mを超える天井は、水平投影面積が200㎡を超える天井	有り天井・照棚・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数(※3)	有り天井を有していない棟数	照棚・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数(※4)	対策未実施の棟数(一部未実施含む)	耐震点検状況			耐震対策状況								
	全棟数	耐震性がない棟数	耐震性がない棟数(定記のうち、第二次診断等実施済み棟数)	耐震率	耐震性がない棟数(R2.4.1現在)	耐震性がない棟数(R3.4.1現在)	耐震性がない棟数(R4.4.1現在)	耐震率	耐震性がない棟数	耐震性がない棟数(見込み)	耐震性がない棟数(見込み)	耐震率	耐震化が滞っている理由(自由記載)	α								β	N=O+P	O	P	Q=R+S	R	S	T	U	V	W=U/T	X
	A	B	C	D	E=(A-B)/A	F	G	H	I=B	J	K	L	M	A'	B'	C'	D'	E'=(A'-B')/A'															
蟹江町	28	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	7	7	0	7	7	7	100.0%	7	100.0%	
飛鳥村	1	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	1	1	0	0	0	0	1	1	1	100.0%	1	100.0%	
阿久比町	26	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	1	0	1	6	0	6	5	0	0	0.0%	0	0.0%	
東浦町	62	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	11	11	0	10	0	0	0.0%	0	0.0%	
南知多町	33	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	2	0	2	12	4	8	11	11	0	100.0%	0	0.0%	
美浜町	30	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	4	0	4	6	0	6	8	8	0	100.0%	0	0.0%	
武豊町	37	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	10	10	0	6	0	0	0.0%	0	0.0%	
幸田町	49	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	3	0	3	9	5	4	9	0	0	0.0%	0	0.0%	
設楽町	18	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	—	—	2	0	0	0	100.0%	—	1	1	0	4	4	0	7	0	0	0.0%	0	0.0%	
東栄町	3	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	—	—	3	0	0	0	100.0%	—	0	0	0	3	3	0	2	0	0	0.0%	0	0.0%	
豊根村	2	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	—	—	1	0	0	0	100.0%	—	0	0	0	0	0	0	2	2	2	100.0%	2	100.0%	
合計	6,482	6	1	0	99.9%	16	11	26	6	6	6	—	—	28	0	0	0	100.0%	—	—	93	68	25	1,606	1,498	108	1,389	1,148	516	82.6%	357	25.7%	

公立小中学校の耐震改修状況の調査結果について（設置者別：三重県）

小中学校  
令和2年4月1日現在

設置者名	構造体の耐震化（棟単位）														構造体の耐震化の公表状況				屋内運動場等(体育・武道場・講堂・屋内プール)で下記のいずれかに該当する ※高さ6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井（棟単位）						左記以外の非構造部材の耐震点検・耐震対策（学校単位）							
	非木造														木造				建物ごとの耐震診断の公表状況	耐震性がない建築物の公表状況	有り天井を有する棟数 ※高さ6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井	有り天井・照壁・バスケットゴールの全ての下防射対策実施棟数（※2）	対策実施棟数 （一部未実施含む）	有り天井を有していない棟数	照壁・バスケットゴールの全ての下防射対策実施済み棟数（※4）	対策実施棟数 （一部未実施含む）	耐震点検状況			耐震対策状況		
	現状				耐震化率				現状				耐震化率				全学校数	耐震点検実施棟数									うち、学校設置者による点検実施棟数	耐震点検実施率	耐震対策不備又は耐震対策実施済みの学校数	耐震対策実施率		
	耐震性がない棟数	耐震性がない建築物の中で、二次診断等実施済棟数	登記のうち、1層0.3未満の棟数	登記のうち、1層0.3未満の棟数	耐震化率	耐震性がない棟数	耐震性がない建築物の中で、二次診断等実施済棟数	登記のうち、1層0.3未満の棟数	登記のうち、1層0.3未満の棟数	耐震化率	耐震化がされている理由（自由記載）	耐震化率	耐震性がない棟数	耐震性がない建築物の中で、二次診断等実施済棟数	登記のうち、1層0.3未満の棟数	登記のうち、1層0.3未満の棟数															耐震化率	α
A	B	C	D	E=(A-B)/A	F	G	H	I=B	J	K	L	M	A'	B'	C'	D'	E'=(A'-B')/A'															
津市	310	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	79	10	69	69	0	0	0.0%	0	0.0%
四日市市	327	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	8	8	0	73	42	31	59	59	59	100.0%	0	0.0%
伊勢市	92	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	12	12	0	22	22	0	33	33	33	100.0%	33	100.0%
松阪市	177	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	—	—	1	0	0	0	100.0%	—	1	1	0	55	55	0	47	2	2	4.3%	2	4.3%
桑名市	141	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	39	0	39	36	36	0	100.0%	0	0.0%
鈴鹿市	175	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	2	0	2	38	0	38	40	0	0	0.0%	0	0.0%
名張市	81	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	25	25	0	19	19	19	100.0%	19	100.0%
尾鷲市	21	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	—	—	1	0	0	0	100.0%	—	0	0	0	8	1	7	7	0	0	0.0%	0	0.0%
亀山市	53	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	—	—	3	0	0	0	100.0%	—	0	0	0	14	1	13	14	14	14	100.0%	0	0.0%
鳥羽市	26	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	—	—	3	0	0	0	100.0%	—	0	0	0	11	0	11	13	13	13	100.0%	0	0.0%
熊野市	33	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	—	—	1	0	0	0	100.0%	—	0	0	0	11	11	0	13	13	0	100.0%	0	0.0%
いなべ市	56	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	14	8	6	15	12	12	80.0%	0	0.0%
志摩市	36	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	13	7	6	13	0	0	0.0%	0	0.0%
伊賀市	81	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	3	0	3	30	0	30	30	0	0	0.0%	0	0.0%
木曽岬町	6	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	2	2	0	2	0	0	0.0%	0	0.0%
東員町	19	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	8	8	0	8	0	0	0.0%	0	0.0%
菟野町	36	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	—	—	1	0	0	0	100.0%	—	0	0	0	9	9	0	7	7	7	100.0%	7	100.0%
朝日町	11	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	3	3	0	2	0	0	0.0%	0	0.0%
川越町	15	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	4	4	0	3	0	0	0.0%	0	0.0%
多気町	18	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	—	—	1	0	0	0	100.0%	—	0	0	0	6	0	6	6	6	6	100.0%	6	100.0%
明和町	26	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	4	0	4	3	3	0	7	7	0	100.0%	0	0.0%
大台町	14	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	—	—	2	0	0	0	100.0%	—	1	0	1	5	5	0	6	6	6	100.0%	6	100.0%
玉城町	15	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	6	6	0	0	0	0	5	5	5	100.0%	5	100.0%
度会町	7	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	2	1	1	2	2	2	100.0%	2	100.0%
大紀町	15	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	6	0	6	6	6	6	100.0%	6	100.0%
南伊勢町	12	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	7	7	0	0	0	0	5	5	5	100.0%	5	100.0%
紀北町	32	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	—	—	3	0	0	0	100.0%	—	0	0	0	14	14	0	13	13	0	100.0%	0	0.0%
御浜町	13	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	7	7	0	7	7	7	100.0%	7	100.0%
紀宝町	7	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	7	0	7	7	7	7	100.0%	6	85.7%
多気町北新市小学校維持	8	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	1	0	1	2	0	2	1	0	0	0.0%	0	0.0%
合計	1,863	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	—	—	16	0	0	0	100.0%	—	45	34	11	510	238	272	495	272	203	54.9%	104	21.0%

公立小中学校の耐震改修状況の調査結果について（設置者別：滋賀県）

小中学校

令和2年4月1日現在

設置者名	構造体の耐震化（棟単位）														構造体の耐震化の公表状況		屋内運動場等（屋体・武道場・講堂・屋内プール）で下記のいずれかに該当するもの落下防止対策（※2）※高さ6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井（棟単位）					左記以外の非構造部材の耐震点検・耐震対策（学校単位）														
	非木造														木造		建物ごとの耐震診断の公表状況	耐震性がない建築物の地域住民への説明状況	有り天井を有する棟数	有り天井・照棚・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数（※3）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	有り天井を有していない棟数	照棚・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数（※4）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	耐震点検状況			耐震対策状況								
	現状				現状				全棟数	耐震化率	耐震化が滞っている理由（自由記載）	全棟数	耐震化率	E=(A'-B')/A'	α	β									N=O+P	O	P	Q=R+S	R	S	全校数	耐震点検実施校数	うち、学校設置者による点検実施校数	耐震点検実施率	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数	耐震対策実施率
	全棟数	耐震性がない棟数	耐震性がない棟数（登記のうち、第二次診断等実施済み棟数）	耐震性がない棟数（登記のうち、第二次診断等実施済み棟数）	耐震化率	耐震性がない棟数（R2.4.1現在）	耐震性がない棟数（R3.4.1現在）	耐震性がない棟数（R4.4.1現在）																												
滋賀県	27	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	3	3	3	100.0%	1	33.3%			
大津市	392	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	70	0	55	55	55	100.0%	55	100.0%			
彦根市	130	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	24	0	0	0.0%	0	0.0%			
長浜市	172	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	43	2	37	37	37	100.0%	0	0.0%			
近江八幡市	68	0	0	0	100.0%	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	7	13	16	16	16	100.0%	9	56.3%			
草津市	139	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	0	20	17	17	85.0%	13	65.0%			
守山市	79	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	13	1	13	13	13	100.0%	13	100.0%			
栗東市	67	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	0	12	12	12	100.0%	12	100.0%			
甲賀市	156	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	27	27	27	100.0%	27	100.0%			
野洲市	49	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	2	10	9	9	9	100.0%	0	0.0%			
湖南市	75	0	0	0	100.0%	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	3	13	13	13	13	100.0%	13	100.0%			
高島市	99	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	0	19	19	0	100.0%	19	100.0%			
東近江市	145	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	7	1	25	0	25	31	31	31	100.0%	31	100.0%
米原市	76	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	14	1	15	15	15	100.0%	14	93.3%			
日野町	29	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0	6	6	0	100.0%	0	0.0%			
竜王町	21	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	2	3	3	3	100.0%	3	100.0%			
菟荻町	22	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	6	1	5	6	0	0.0%	0	0.0%	
豊郷町	15	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	3	3	100.0%	3	100.0%			
甲良町	11	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	3	3	100.0%	3	100.0%			
多賀町	16	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	100.0%	0	0.0%			
合計	1,788	0	0	0	100.0%	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	18	1	318	285	257	89.6%	216	67.9%			





公立小中学校の耐震改修状況の調査結果について（設置者別：大阪府）

小中学校

令和2年4月1日現在

設置者名	構造体の耐震化(棟単位)													構造体の耐震化の公表状況	屋内運動場等(屋体・武道場・講堂・屋内プール)で下記のいずれかに該当するもの落下防止対策(※2) ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井(棟単位)						左記以外の非構造部材の耐震点検・耐震対策(学校単位)										
	非木造						木造								建築物の耐震診断の公表状況	耐震性がない建築物について保護傘や地域住民への説明状況	吊り天井を有する棟数 高さが6mを超える天井 落下防止対策が50㎡を超える天井(※3)	吊り天井・照り天井・照り天井・照り天井の落下防止対策実施済み棟数(※3)	対策未実施の棟数(一部未実施含む)	吊り天井を有していない棟数	照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数(※4)	対策未実施の棟数(一部未実施含む)	耐震点検状況			耐震対策状況					
	現状				現状			現状			耐震点検実施棟数	うち、学校設置者による点検実施棟数	耐震点検実施率										耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数	耐震対策実施率							
	全棟数	耐震性がない棟数	耐震性がない建築物の中で、左記のうち、二次診断等実施済み棟数の棟数	耐震化率	耐震性がない棟数	耐震性がない棟数	耐震性がない棟数	耐震化率が100%となる年度	耐震化が遅れている理由(自由記載)	全棟数															耐震性がない棟数	耐震性がない建築物の中で、左記のうち、二次診断等実施済み棟数の棟数(※1)	耐震化率	α	β	N=O+P	O
A	B	C	D	E=(A-B)/A	F	G	H	I=B	J	K	L	M	A'	B'	C'	D'	E'=(A'-B')/A'	α	β	N=O+P	O	P	Q=R+S	R	S	T	U	V	W=U/T	X	Y=X/T
千早赤阪村	13	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	4	0	4	3	3	3	100.0%	3	100.0%
合計	8,066	51	2	1	99.4%	21	4	20	51	51	50	—	—	3	0	0	0	100.0%	—	4	4	0	1,561	1,322	239	1,431	1,377	1,120	96.2%	719	50.2%





公立小中学校の耐震改修状況の調査結果について（設置者別：兵庫県）

小中学校

令和2年4月1日現在

設置者名	構造体の耐震化(棟単位)													構造体の耐震化の公表状況	屋内運動場等(屋体・武道場・講堂・屋内プール)で下記のいずれかに該当するもの落下防止対策(※2) ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井(棟単位)					左記以外の非構造部材の耐震点検・耐震対策(学校単位)											
	非木造						木造								耐震性がない建築物の耐震診断の公表状況	耐震性がない建築物について保護者や地域住民への説明状況	有り天井を有する棟数 ※高さが6mを超える天井は、水平投影面積が200㎡を超える天井(※3)	有り天井・照棚・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数(※4)	対策未実施の棟数(一部未実施含む)	耐震点検状況			耐震対策状況								
	現状				耐震化率			現状				耐震化率								全学校数	耐震点検実施校数	うち、学校設置者による点検実施校数	耐震点検実施率	耐震対策不又は耐震対策未実施の学校数	耐震対策実施率						
	全棟数	耐震性がない棟数	耐震性がない建築物の中で、2次診断等実施済み棟数	耐震性がない建築物の中で、左記のうち、2層0.3未満の棟数	耐震化率	耐震性がない棟数	耐震性がない棟数	耐震性がない棟数	耐震性がない棟数	耐震性がない棟数	耐震化率が100%となる年度	耐震化が遅れている理由(自由記載)	全棟数													耐震性がない棟数	耐震性がない建築物の中で、2次診断等実施済み棟数(※1)	耐震性がない建築物の中で、左記のうち、2層0.7未満の棟数	耐震化率	α	β
A	B	C	D	E=(A-B)/A	F	G	H	I=B	J	K	L	M	A'	B'	C'	D'	E'=(A'-B')/A'														
県立小中(県立)合計	6	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0	0	—	—	—	0	0	0	2	2	0	2	2	2	100.0%	0	0.0%
国公立小中(国公立)合計	4	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0	0	—	—	—	2	2	0	0	0	0	2	2	0	100.0%	0	0.0%
合計	5,003	2	1	0	99.96%	19	4	3	2	1	0	—	24	0	0	0	100.0%			112	112	0	1,160	1,134	26	1,089	1,063	839	97.6%	711	65.3%



公立小中学校の耐震改修状況の調査結果について（設置者別：和歌山県）

小中学校

令和2年4月1日現在

設置者名	構造体の耐震化（棟単位）														構造体の耐震化の公表状況		屋内運動場等（屋体・武道場・講堂・屋内プール）で下記のいずれかに該当するもの落下防止対策（※2）※高さ6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井（棟単位）					左記以外の非構造部材の耐震点検・耐震対策（学校単位）										
	現状				非木造				木造						建物ごとの耐震診断の公表状況	耐震性がない建築物について保護者や地域住民への説明状況	有り天井を有する棟数	有り天井・照棚・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数（※3）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	有り天井を有していない棟数	照棚・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数（※4）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	全学校数	耐震点検状況			耐震対策状況					
	全棟数	耐震性がない棟数	耐震性がない建築物の中で、第二次診断等実施済棟数	（定記のうち、半棟0.3未満の棟数	耐震化率	耐震性がない棟数（R2.4.1現在）	耐震性がない棟数（R3.4.1現在）	耐震性がない棟数（R3.4.1現在）	耐震性がない棟数（R2.4.1現在）	耐震性がない棟数（R3.4.1現在）	耐震性がない棟数（R4.4.1現在）	耐震化率が100%となる年度	耐震化が遅れている理由（自由記載）	A'										B'	C'	D'	E'=(A'-B')/A'	α	β	N=O+P	O	P
	A	B	C	D	E=(A-B)/A	F	G	H	I=B	J	K	L	M	A'	B'	C'	D'	E'=(A'-B')/A'	α	β	N=O+P	O	P	Q=R+S	R	S	T	U	V	W=U/T	X	Y=X/T
和歌山市	273	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	69	69	0	68	68	68	100.0%	68	100.0%	
海南市	77	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	19	19	0	19	19	19	100.0%	19	100.0%	
橋本市	60	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	19	0	19	19	19	19	100.0%	0	0.0%	
有田市	38	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	3	3	0	9	6	3	11	11	11	100.0%	1	9.1%	
御坊市	39	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	10	3	7	10	10	10	100.0%	0	0.0%	
田辺市	98	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	10	0	0	0	100.0%	—	—	6	2	4	29	17	12	39	39	39	100.0%	39	100.0%
新宮市	35	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	3	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	7	0	7	10	10	10	100.0%	10	100.0%
紀の川市	87	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	3	3	0	22	15	7	22	22	22	100.0%	2	9.1%	
岩出市	37	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	10	10	0	8	0	0	0.0%	0	0.0%	
紀美野町	16	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	5	4	1	5	0	0	0.0%	0	0.0%	
かつらぎ町	20	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	6	6	0	7	7	7	100.0%	7	100.0%	
九度山町	8	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	3	3	0	4	4	0	100.0%	0	0.0%	
高野町	11	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	4	2	2	4	4	0	100.0%	0	0.0%	
湯浅町	13	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	5	5	0	6	0	0	0.0%	0	0.0%	
広川町	23	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	6	6	0	5	5	5	100.0%	5	100.0%	
有田川町	33	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	1	0	0	0	100.0%	—	—	3	3	0	11	1	10	13	13	13	100.0%	13	100.0%
美浜町	11	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	4	4	0	3	3	0	100.0%	0	0.0%	
日高町	11	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	7	4	3	4	4	0	100.0%	0	0.0%	
由良町	11	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	4	0	4	4	0	0	0.0%	0	0.0%	
印南町	17	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	3	0	3	5	0	5	8	8	8	100.0%	8	100.0%	
みなべ町	21	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	3	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	8	8	0	8	8	8	100.0%	0	0.0%
白高川町	30	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	6	0	6	7	7	0	13	13	13	100.0%	13	100.0%	
白浜町	36	2	2	2	94.4%	5	7	7	2	0	0	令和2年度中	学校数が多く、従来の標準化を回り耐震化を進めてきたため	0	0	0	0	—	公表済	実施済	0	0	16	1	15	13	2	2	15.4%	2	15.4%	
上富田町	17	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	1	1	0	0	0	0	6	6	6	100.0%	0	0.0%	
すさみ町	3	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	3	3	0	3	0	0	0.0%	0	0.0%	
那智勝浦町	26	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	8	8	0	10	10	10	100.0%	8	80.0%	
太地町	7	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	2	2	0	2	2	2	100.0%	2	100.0%	
古座川町	7	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	2	2	0	5	5	5	100.0%	5	100.0%	
北山村	3	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0.0%	0	0.0%	
串本町	28	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	2	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	12	0	12	13	0	0	0.0%	0	0.0%
和歌山県立小中学校合計	4	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	1	1	0	1	1	1	100.0%	1	100.0%	
合計	1,100	2	2	2	99.8%	5	7	7	2	0	0	—	—	19	0	0	0	100.0%	—	—	25	12	13	314	206	108	345	293	278	84.9%	203	68.8%

公立小中学校の耐震改修状況の調査結果について（設置者別：鳥取県）

小中学校

令和2年4月1日現在

設置者名	構造体の耐震化（棟単位）														構造体の耐震化の公表状況		屋内運動場等（体育・武道場・講堂・屋内プール）で下記のいずれかに該当するもの落下防止対策（※2）※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井（棟単位）					左記以外の非構造部材の耐震点検・耐震対策（学校単位）										
	非木造														木造		建築物の耐震診断の公表状況	耐震性がない建築物について保護者や地域住民への説明状況	有り天井を有する棟数	有り天井・照棚・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数（※3）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	有り天井を有していない棟数	照棚・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数（※4）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	耐震点検状況			耐震対策状況				
	現状				耐震化率				耐震化率				全棟数	耐震点検実施棟数	うち、学校設置者による点検実施棟数	耐震点検実施率									耐震対策不実施は耐震対策実施済みの学校数	耐震対策実施率						
	全棟数	耐震性がない棟数	耐震性がない建築物の中で、第二次診断等実施済み棟数	耐震性がない建築物の中で、定額のうち、第二次診断等実施済み棟数	耐震化率	耐震性がない棟数（R2.4.1現在）	耐震性がない棟数（R3.4.1現在）	耐震性がない棟数（R4.4.1現在）	耐震化率が100%となる年度	耐震化が遅れている理由（自由記載）	全棟数	耐震性がない棟数															耐震性がない建築物の中で、第二次診断等実施済み棟数（※1）	耐震化率	E=(A'-B')/A'	α	β	N=O+P
A	B	C	D	E=(A-B)/A	F	G	H	I=B	J	K	L	M	A'	B'	C'	D'	E=(A'-B')/A'	α	β	N=O+P	O	P	Q=R+S	R	S	T	U	V	W=U/T	X	Y=X/T	
鳥取市	218	0	0	0	100.0%	2	1	0	0	0	0	—	—	3	0	0	0	100.0%	—	—	1	1	0	62	62	0	56	56	56	100.0%	56	100.0%
米子市	166	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	44	10	34	33	33	0	100.0%	0	0.0%	
倉吉市	65	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	3	3	0	18	18	0	18	18	18	100.0%	18	100.0%	
境港市	47	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	13	13	0	9	6	6	66.7%	3	33.3%	
岩美町	9	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	4	0	4	4	4	0	100.0%	0	0.0%	
若桜町	3	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	4	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	1	0	1	2	2	2	100.0%	2	100.0%
智頭町	7	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	6	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	2	2	0	2	2	2	100.0%	2	100.0%
八頭町	17	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	5	0	5	5	5	0	100.0%	0	0.0%	
三朝町	8	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	2	2	0	2	2	2	100.0%	2	100.0%	
湯梨浜町	23	0	0	0	100.0%	7	7	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	4	4	0	4	4	4	100.0%	4	100.0%	
琴浦町	31	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	7	3	4	7	7	7	100.0%	7	100.0%	
北栄町	19	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	5	5	0	4	0	0	0.0%	0	0.0%	
日吉津村	3	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	1	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	1	1	0	1	1	1	100.0%	1	100.0%
大山町	33	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	8	1	7	7	7	7	100.0%	7	100.0%	
南部町	15	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	1	0	0	0	100.0%	—	—	1	1	0	4	0	4	5	5	0	100.0%	0	0.0%
伯耆町	18	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	5	0	5	6	6	0	100.0%	0	0.0%	
日南町	7	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	1	1	0	2	2	2	100.0%	1	50.0%	
日野町	11	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	3	0	3	3	3	3	100.0%	3	100.0%	
江府町	3	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	1	1	0	2	2	2	100.0%	2	100.0%	
※令和2年度調査対象外	8	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	2	1	1	1	1	0	100.0%	0	0.0%	
合計	711	0	0	0	100.0%	9	8	0	0	0	0	—	—	15	0	0	0	100.0%	—	—	5	5	0	192	124	68	173	166	112	96.0%	108	62.4%

公立小中学校の耐震改修状況の調査結果について（設置者別：島根県）

小中学校

令和2年4月1日現在

設置者名	構造体の耐震化（棟単位）														構造体の耐震化の公表状況		屋内運動場等（体育・武道場・講堂・屋内プール）で下記のいずれかに該当するもの ※高さ6mを超える天井または、水平投影面積が200mを超える天井（棟単位）						左記以外の非構造部材の耐震点検・耐震対策（学校単位）									
	非木造																															
	現状												現状																			
	全棟数	耐震性が ない棟数	耐震性が ない棟数 （注）うち、 第二次診断等 実施済棟数	耐震性が ない棟数 （注）うち、 第二次診断等 実施済棟数	耐震化率 (H29.4.1現在)	耐震性が ない棟数 (H30.4.1現在)	耐震性が ない棟数 (H31.4.1現在)	耐震性が ない棟数 (H32.4.1現在)	耐震化率 が100%となる年 度	耐震化が 遅れている理由 (自由記載)	全棟数	耐震性が ない棟数	耐震性が ない棟数 （注）うち、 第二次診断等 実施済棟数 (※1)	耐震性が ない棟数 （注）うち、 第二次診断等 実施済棟数 (※1)	耐震化率	α	β	落下天井を有 する棟数	落下天井・前部 バスケケット ゴールの全て の落下防止対策 実施済棟数 (※2)	落下天井を有して いない棟数	前部バスケケット ゴールの全ての 落下防止対策 実施済棟数 (※4)	落下天井を有して いない棟数	耐震点検 実施済棟数	耐震点検 実施済棟数 （うち、学校設 置者による点 検実施棟数）	耐震点検 実施率	耐震対策不 要又は耐震 対策実施済 以外の学校数	耐震対策 実施率					
A	B	C	D	E=(A-B)/A	F	G	H	I=B	J	K	L	M	A'	B'	C'	D'	E'=(A'-B')/A'	α	β	N=O+P	O	P	Q=R+S	R	S	T	U	V	W=U/T	X	Y=X/T	
松江市	199	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	3	1	0	0	66.7%	—	—	0	0	0	52	52	0	50	50	50	100.0%	50	100.0%
浜田市	74	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	7	0	0	0	100.0%	—	—	4	0	4	23	8	15	25	25	25	100.0%	25	100.0%
出雲市	179	9	9	0	95.0%	20	13	11	9	5	4	令和5年度中	財政状況が厳しい上、棟数も多いため	2	1	0	0	50.0%	公表済	実施済	7	7	0	54	54	0	48	48	48	100.0%	48	100.0%
益田市	71	6	6	5	91.5%	11	9	6	6	5	2	令和5年度中	財政事情による事業平準化のため	3	2	2	2	33.3%	公表済	実施済	0	0	0	25	6	19	25	25	25	100.0%	10	40.0%
大田市	56	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	4	1	0	0	75.0%	—	—	0	0	0	20	20	0	22	22	22	100.0%	13	59.1%
安来市	69	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	—	0	0	0	22	8	14	22	22	22	100.0%	22	100.0%
江津市	33	1	1	1	97.0%	2	2	2	1	1	1	令和8年度中	庁舎建設の優先により、統合小学校の建設完了が令和8年度とみるため	2	2	0	0	0.0%	公表済	実施済	3	0	3	10	4	6	11	11	11	100.0%	11	100.0%
雲南市	68	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	—	0	0	0	27	27	0	22	22	22	100.0%	22	100.0%
奥出雲町	32	2	2	1	93.8%	2	2	2	2	2	2	令和7年度中	建築費等の経費削減を要出雲町全体で実施しているため、学校再開の見直しをため	3	0	0	0	100.0%	未公表	未実施	0	0	0	12	0	12	12	12	12	100.0%	12	100.0%
飯南町	10	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	1	1	0	0	0.0%	—	—	0	0	0	5	2	3	6	6	6	100.0%	0	0.0%
川本町	6	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	—	0	0	0	2	2	0	2	2	2	100.0%	2	100.0%
美郷町	4	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	—	4	4	0	0	0	0	4	4	4	100.0%	0	0.0%
邑南町	31	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	1	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	10	1	9	11	11	11	100.0%	0	0.0%
津和野町	12	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	—	0	0	0	5	5	0	6	6	6	100.0%	6	100.0%
吉賀町	17	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	1	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	7	7	0	8	8	8	100.0%	8	100.0%
海士町	4	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	2	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	3	3	0	3	3	3	100.0%	3	100.0%
西ノ島町	3	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	—	0	0	0	2	2	0	2	2	2	100.0%	2	100.0%
知夫村	2	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	—	0	0	0	2	2	0	2	2	2	100.0%	2	100.0%
隠岐の島町	23	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	3	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	11	0	11	11	7	7	63.6%	0	0.0%
合計	893	18	18	7	98.0%	35	26	21	18	13	9	—	—	32	8	2	2	75.0%	—	—	18	11	7	292	203	89	292	288	288	98.6%	236	80.8%



公立小中学校の耐震改修状況の調査結果について（設置者別：広島県）

小中学校

令和2年4月1日現在

設置者名	構造体の耐震化（棟単位）														構造体の耐震化の公表状況		屋内運動場等(体育・武道場・講堂・屋内プール)で下記のいずれかに該当する ※高さ6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井 (棟単位)					左記以外の非構造部材の耐震点検・耐震対策(学校単位)											
	現状				非木造				木造						建物ごとの耐震診断の公表状況	耐震性がない建物との公表状況	有り天井を有する棟数 ※高さ6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井	バスケットゴールの全ての下防し対策実施済み棟数(※3)	有り天井を有していない棟数 (一部未実施含む)	バスケットゴールの全ての下防し対策実施済み棟数(※4)	耐震点検実施の棟数 (一部未実施含む)	耐震点検状況			耐震対策状況								
	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、応記のうち、第二次診断等実施済み棟数	耐震性がない棟数 (R2.4.1現在)	耐震性がない棟数 (R3.4.1現在)	耐震性がない棟数 (R2.4.1現在)	耐震性がない棟数 (R3.4.1現在)	耐震性がない棟数 (R4.4.1現在)	耐震化率が100%となる年度	耐震化が遅れている理由 (自由記載)	全棟数	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、応記のうち、第二次診断等実施済み棟数(※1)	耐震化率	α								β	N=O+P	O	P	Q=R+S	R	S	T	U	V	W=U/T	X
	A	B	C	D	E=(A-B)/A	F	G	H	I=B	J	K	L	M	A'	B'	C'	D'	E'=(A'-B')/A'	α	β	N=O+P	O	P	Q=R+S	R	S	T	U	V	W=U/T	X	Y=X/T	
広島県	2	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	—	—	3	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	2	2	0	3	3	3	100.0%	2	66.7%
広島市	641	1	1	1	99.8%	6	6	6	1	0	0	令和2年度中	平成25年度末に社会福祉法人から寄付受領し、28年度から事業を開始したため	0	0	0	0	—	公表済	未実施	0	0	0	237	237	0	206	206	0	100.0%	0	0.0%	
呉市	232	8	8	5	96.6%	13	10	10	8	5	4	未定	・学校数が多く事業の平準化を図る必要があったため ・総合対象校の建物で計画に遅れが生じているため	0	0	0	0	—	公表済	未実施	0	0	0	59	59	0	60	60	60	100.0%	60	100.0%	
竹原市	32	0	0	0	100.0%	1	0	0	0	0	0	—	—	1	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	13	13	0	13	13	13	100.0%	13	100.0%	
三原市	95	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	—	0	0	0	37	37	0	30	30	30	100.0%	30	100.0%	
尾道市	138	6	6	5	95.7%	9	7	6	6	6	0	令和3年度中	耐震化できていない3校について、3校組合校舎の建築を確保者・地権者へ確認したが合意が得られなかったため	0	0	0	0	—	公表済	実施済	0	0	0	39	11	28	40	40	0	100.0%	0	0.0%	
福山市	376	18	18	7	95.2%	69	45	29	18	15	1	令和5年度中	学校再編と一体的に取り組んでいるため	10	0	0	0	100.0%	公表済	実施済	0	0	0	120	120	0	109	109	109	100.0%	109	100.0%	
府中市	39	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	—	0	0	0	12	5	7	12	12	12	100.0%	12	100.0%	
三次市	84	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	1	0	0	0	100.0%	—	—	4	0	4	28	28	0	33	33	33	100.0%	33	100.0%	
庄原市	61	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	5	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	2	2	0	26	26	26	100.0%	26	100.0%	
大竹市	13	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	—	2	0	2	5	5	0	6	6	0	100.0%	0	0.0%	
東広島市	187	0	0	0	100.0%	4	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	—	0	0	0	54	13	41	50	50	50	100.0%	50	100.0%	
廿日市市	113	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	2	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	32	22	10	27	27	16	100.0%	16	59.3%	
安芸高田市	44	0	0	0	100.0%	2	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	—	0	0	0	17	6	11	14	14	14	100.0%	14	100.0%	
江田島市	25	1	0	0	96.0%	3	3	1	1	1	1	未定	既適合を見込んでいるが、調整に時間を要しているため	0	0	0	0	—	公表済	実施済	1	1	0	10	4	6	10	10	0	100.0%	0	0.0%	
府中町	26	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	—	0	0	0	7	7	0	7	7	7	100.0%	7	100.0%	
海田町	24	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	—	0	0	0	7	5	2	6	6	0	100.0%	0	0.0%	
熊野町	29	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	—	0	0	0	6	6	0	6	6	0	100.0%	0	0.0%	
坂町	11	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	—	0	0	0	5	5	0	4	4	0	100.0%	0	0.0%	
安芸太田町	10	2	0	0	80.0%	2	2	2	2	2	2	未定	総合対象校であり、関係者と協議中であるが、計画に遅れが生じているため	3	0	0	0	100.0%	未公表	実施済	0	0	0	6	5	1	6	6	6	100.0%	5	83.3%	
北広島町	27	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	—	0	0	0	11	11	0	13	13	0	100.0%	0	0.0%	
大崎上島町	8	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	—	0	0	0	4	4	0	4	4	4	100.0%	4	100.0%	
世羅町	22	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	—	0	0	0	7	0	7	7	7	7	100.0%	7	100.0%	
神石高原町	13	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	—	1	1	0	4	2	2	7	7	7	100.0%	4	57.1%	
合計	2,252	36	33	18	98.4%	109	73	54	36	29	8	—	—	25	0	0	0	100.0%	—	—	8	2	6	750	635	115	699	699	397	100.0%	392	56.1%	



公立小中学校の耐震改修状況の調査結果について（設置者別：山口県）

小中学校

令和2年4月1日現在

設置者名	構造体の耐震化(棟単位)															構造体の耐震化の公表状況		屋内運動場等(体育・武道場・講堂・屋内プール)で下記のいずれかに該当する ※高さ6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井 (棟単位)						左記以外の非構造部材の耐震点検・耐震対策(学校単位)									
	非木造															木造		建築物の耐震診断の公表状況	耐震性が低い建築物について保護者や地域住民への説明状況	天井を有する種数 高さ6mを超える天井は、水平投影面積が200㎡を超える天井	天井を有する種数 高さ6mを超える天井は、水平投影面積が200㎡を超える天井	天井を有する種数 高さ6mを超える天井は、水平投影面積が200㎡を超える天井	天井を有する種数 高さ6mを超える天井は、水平投影面積が200㎡を超える天井	天井を有する種数 高さ6mを超える天井は、水平投影面積が200㎡を超える天井	天井を有する種数 高さ6mを超える天井は、水平投影面積が200㎡を超える天井	耐震点検状況			耐震対策状況				
	現状				耐震化率				現状				耐震化率				全学校数									耐震点検実施校数	うち、学校設置者による点検実施校数	耐震点検実施率	耐震対策不又は耐震対策実施済みの学校数	耐震対策実施率			
	全棟数	耐震性が低い棟数 うち、第二次診断等実施済棟数	耐震性が低い棟数 うち、左記のうち、高さ0.3未満の棟数	耐震性が低い棟数 うち、左記のうち、高さ0.3未満の棟数	E=(A-B)/A	F	G	H	I=B	J	K	L	M	A'	B'	C'															D'	E'=(A'-B')/A'	α
山口県	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	0	0	2	2	2	100.0%	0	0.0%	
下関市	314	21	9	3	93.3%	22	23	22	21	21	21	—	未定	結構な検討対象のため	0	0	0	0	—	公表済	未実施	1	0	1	81	12	69	66	66	0	100.0%	0	0.0%
宇部市	153	4	0	0	97.4%	15	15	5	4	4	2	—	未定	一部の学校について経費を見込んでおり、現在その調整に時間を要しているため	0	0	0	0	—	公表済	実施済	0	0	0	34	16	18	36	36	36	100.0%	0	0.0%
山口市	209	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	—	3	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	51	32	19	50	50	50	100.0%	50	100.0%
萩市	78	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	—	5	0	0	0	100.0%	—	—	4	4	0	20	13	7	31	31	0	100.0%	0	0.0%
防府市	114	0	0	0	100.0%	3	0	0	0	0	0	—	—	—	2	0	0	0	100.0%	—	—	6	8	0	21	2	19	28	28	20	100.0%	0	0.0%
下松市	40	1	0	0	97.5%	4	4	3	1	0	0	—	—	改築工事中であり令和2年度完了予定のため	2	1	0	0	50.0%	公表済	実施済	0	0	0	13	13	0	10	10	0	100.0%	0	0.0%
岩国市	169	5	5	1	97.0%	6	5	5	5	0	0	—	—	令和2年度中 小中一貫校整備事業で改築するため	1	0	0	0	100.0%	公表済	実施済	17	9	8	38	38	0	46	46	46	100.0%	44	95.7%
光市	63	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	—	0	0	0	0	—	—	—	0	0	0	21	21	0	16	16	0	100.0%	0	0.0%
長門市	47	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	—	1	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	20	7	13	16	16	0	100.0%	0	0.0%
柳井市	53	0	0	0	100.0%	2	2	1	0	0	0	—	—	—	1	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	17	14	3	14	14	14	100.0%	12	85.7%
美祿市	52	0	0	0	100.0%	2	0	0	0	0	0	—	—	—	2	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	18	8	10	18	18	0	100.0%	0	0.0%
周南市	160	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	—	0	0	0	0	—	—	—	0	0	0	39	21	18	41	41	0	100.0%	0	0.0%
山陽小野田市	72	0	0	0	100.0%	3	3	3	0	0	0	—	—	—	0	0	0	0	—	—	—	0	0	0	22	22	0	19	19	0	100.0%	0	0.0%
周防大島町	38	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	—	0	0	0	0	—	—	—	3	3	0	9	9	0	14	14	14	100.0%	14	100.0%
和木町	7	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	—	0	0	0	0	—	—	—	1	1	0	1	1	0	2	2	0	100.0%	0	0.0%
上関町	4	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	—	0	0	0	0	—	—	—	0	0	0	2	2	0	2	2	0	100.0%	0	0.0%
田布施町	16	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	—	0	0	0	0	—	—	—	2	1	1	4	3	1	5	5	5	100.0%	5	100.0%
平生町	14	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	—	0	0	0	0	—	—	—	0	0	0	3	3	0	3	3	3	100.0%	0	0.0%
阿武町	10	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	—	0	0	0	0	—	—	—	0	0	0	2	2	0	3	3	3	100.0%	0	0.0%
合計	1,613	31	14	4	98.1%	57	52	39	31	25	23	—	—	—	17	1	0	0	94.1%	—	—	36	26	10	416	239	177	422	422	193	100.0%	125	29.8%

公立小中学校の耐震改修状況の調査結果について（設置者別：徳島県）

設置者名	構造体の耐震化（棟単位）														構造体の耐震化の公表状況			屋内運動場等（体育・武道場・講堂・屋内プール）で下記のいずれかに該当するもの落下防止対策（※2） ※高さ6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井（棟単位）					左記以外の非構造部材の耐震点検・耐震対策（学校単位）												
	現状				非木造				木造						建物ごとの耐震診断の公表状況	耐震性がない建築物について保護者や地域住民への説明状況	有り天井を有する種数 高さ6mを超える天井は、水平投影面積が200㎡を超える天井（※3）	有り天井・照棚・バスケットゴールの落下防止対策実施済み種数（※4）	対策未実施の種数（一部未実施含む）	耐震点検状況			耐震対策状況												
	全棟数	耐震性がない棟数	耐震性がない建築物の中で、下記のうち、2種0.3未満の棟数	耐震率	耐震性がない棟数（H29.4.1現在）	耐震性がない棟数（H30.4.1現在）	耐震性がない棟数（H31.4.1現在）	耐震率	耐震性がない棟数（見込み）（R4.4.1現在）	耐震率100%となる年度	耐震化が遅れている理由（自由記載）	全棟数	耐震性がない棟数	耐震性がない建築物の中で、下記のうち、2種0.7未満の棟数						耐震率	α	β	N=O+P	O	P	Q=R+S	R	S	全校数	耐震点検実施校数	うち、学校設置者による点検実施校数	耐震点検実施率	耐震対策不又は耐震対策実施済みの学校数	耐震対策実施率	
															E=(A-B)/A	F	G	H	I=B																J
徳島県	3	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	0	0	3	3	3	100.0%	3	100.0%						
徳島市	326	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	44	44	0	45	45	45	100.0%	18	40.0%						
鳴門市	115	0	0	0	100.0%	3	1	1	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	18	18	0	18	18	18	100.0%	18	100.0%							
小松島市	46	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	14	14	0	13	13	13	100.0%	1	7.7%						
阿南市	108	2	1	1	98.1%	4	4	4	2	2	2	令和4年度中 総合体育館との統合化の調整に時間を要しているため					1	0	0	0	100.0%	公表済	実施済	2	1	1	32	32	0	32	32	32	100.0%	32	100.0%
吉野川市	47	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	1	1	0	15	15	0	15	15	15	100.0%	1	6.7%						
阿波市	62	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	—	—	3	0	0	0	100.0%	—	0	0	0	14	8	6	14	14	4	100.0%	0	0.0%						
美馬市	38	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	—	—	3	0	0	0	100.0%	—	0	0	0	15	15	0	15	15	15	100.0%	15	100.0%						
三好市	58	0	0	0	100.0%	1	1	0	0	—	—	12	0	0	0	100.0%	—	0	0	0	21	21	0	20	20	0	100.0%	0	0.0%						
勝浦町	7	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	3	1	2	3	3	3	100.0%	3	100.0%						
上勝町	2	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	—	—	2	0	0	0	100.0%	—	0	0	0	2	0	2	2	2	2	100.0%	2	100.0%						
佐那河内村	1	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	1	1	0	2	2	2	100.0%	2	100.0%						
石井町	29	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	9	9	0	7	7	7	100.0%	7	100.0%						
神山町	10	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	3	2	1	3	3	0	100.0%	0	0.0%						
那賀町	12	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	—	—	3	0	0	0	100.0%	—	0	0	0	5	0	5	7	7	7	100.0%	7	100.0%						
牟岐町	5	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	1	0	1	2	2	2	100.0%	2	100.0%						
美波町	7	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	5	5	0	5	5	0	100.0%	0	0.0%						
海陽町	13	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	5	0	5	5	5	0	100.0%	0	0.0%						
松茂町	18	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	4	4	0	4	4	4	100.0%	4	100.0%						
北島町	10	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	4	4	0	4	4	4	100.0%	4	100.0%						
藍住町	22	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	7	7	0	6	6	0	100.0%	0	0.0%						
板野町	27	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	2	0	2	5	0	5	5	5	5	100.0%	0	0.0%						
上板町	16	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	5	5	0	5	5	5	100.0%	5	100.0%						
つるぎ町	7	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	4	4	0	5	5	5	100.0%	3	60.0%						
東みよし町	21	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	4	4	0	6	6	0	100.0%	0	0.0%						
合計	1,010	2	1	1	99.8%	8	6	5	2	2	2	—	—	—	—	24	0	0	0	100.0%	—	—	5	2	3	240	213	27	246	246	191	100.0%	127	51.6%	

公立小中学校の耐震改修状況の調査結果について（設置者別：香川県）

小中学校

令和2年4月1日現在

設置者名	構造体の耐震化（棟単位）														構造体の耐震化の公表状況		屋内運動場等（屋体・武道場・講堂・屋内プール）で下記のいずれかに該当する ※高さ6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井（棟単位）					左記以外の非構造部材の耐震点検・耐震対策（学校単位）									
	非木造														木造		建物ごとの耐震診断の公表状況	耐震性がない建築物の公表状況	有り天井を有する棟数	有り天井・照壁・バスケットゴールの全ての下防対策実施済み棟数（※3）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	有り天井を有していない棟数	照壁・バスケットゴールの全ての下防対策実施済み棟数（※4）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	全学校数	耐震点検状況			耐震対策状況		
	現状				現状				現状				耐震点検実施校数	うち、学校設置者による点検実施校数	耐震点検実施率	耐震対策不又は耐震対策実施済みの学校数										耐震対策実施率					
	全棟数	耐震性がない棟数	耐震性がない（登記のうち、第二次診断等実施済み棟数）	耐震性がない（登記のうち、第二次診断等実施済み棟数）	耐震率	耐震性がない棟数（R2.4.1現在）	耐震性がない棟数（R3.4.1現在）	耐震性がない棟数（R4.1現在）	耐震率	耐震性がない棟数（見込み）	耐震率	耐震率が100%となる年度															耐震化が遅れている理由（自由記載）	全棟数	耐震性がない棟数	耐震率	α
A	B	C	D	E=(A-B)/A	F	G	H	I=B	J	K	L	M	A'	B'	C'	D'	E'=(A'-B')/A'	α	β	N=O+P	O	P	Q=R+S	R	S	T	U	V	W=U/T	X	Y=X/T
香川県	1	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100.0%	1	100.0%
高松市	331	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	25	25	0	68	10	58	70	70	70	100.0%	68	97.1%
丸亀市	123	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	26	26	0	22	22	22	100.0%	22	100.0%
坂出市	62	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	18	18	0	15	15	15	100.0%	7	46.7%
普通寺市	35	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	10	0	10	10	10	100.0%	0	0.0%	
観音寺市	77	0	0	0	100.0%	1	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	17	17	0	15	15	15	100.0%	15	100.0%
さぬき市	62	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	3	3	0	13	3	10	10	10	1	100.0%	1	10.0%
東かがわ市	21	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	6	5	1	6	6	6	100.0%	6	100.0%
三豊市	89	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	23	23	0	25	25	25	100.0%	25	100.0%
土庄町	8	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	4	0	4	4	4	0	100.0%	0	0.0%
小豆島町	14	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	5	1	4	5	5	0	100.0%	0	0.0%
三木町	25	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	5	0	5	5	5	5	100.0%	0	0.0%
直島町	6	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	3	3	0	2	2	2	100.0%	0	0.0%
宇多津町	14	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	3	3	0	3	3	3	100.0%	0	0.0%
綾川町	36	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	1	1	0	8	8	0	7	7	7	100.0%	5	71.4%
琴平町	6	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	5	5	0	4	1	1	25.0%	1	25.0%
多度津町	28	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	5	5	0	5	5	5	100.0%	5	100.0%
まんのう町	25	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	6	6	0	7	7	7	100.0%	7	100.0%
三豊市を除く市町村合計	5	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	1	1	0	1	1	1	100.0%	1	100.0%
合計	968	0	0	0	100.0%	1	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	29	29	0	226	134	92	217	214	196	98.6%	164	75.6%







公立小中学校の耐震改修状況の調査結果について（設置者別：福岡県）

小中学校

令和2年4月1日現在

設置者名	構造体の耐震化（棟単位）														構造体の耐震化の公表状況		屋内運動場等（体育・武道場・講堂・屋内プール）で下記のいずれかに該当するもの落下防止対策（※2） ※高さ6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井（棟単位）					左記以外の非構造部材の耐震点検・耐震対策（学校単位）											
	非木造														木造		α	β	N=O+P	O	P	Q=R+S	R	S	耐震点検状況			耐震対策状況					
	現状				耐震化率				現状				耐震化率												全学校数	耐震点検実施校数	うち、学校設置者による点検実施校数	耐震点検実施率	耐震対策不備又は耐震対策実施済みの学校数	耐震対策実施率			
	全棟数	耐震性がない棟数	耐震性がない棟数の中で、定記のうち、第二次診断等実施済棟数	定記のうち、1階0.3未満の棟数	耐震化率	耐震性がない棟数	耐震性がない棟数	耐震性がない棟数	耐震性がない棟数	耐震性がない棟数	耐震性がない棟数	耐震化率	耐震化率が100%となる年度	耐震化が遅れている理由（自由記載）	全棟数	耐震性がない棟数															耐震性がない棟数の中で、定記のうち、第二次診断等実施済棟数	定記のうち、1階0.3未満の棟数	耐震化率
A	B	C	D	E=(A-B)/A	F	G	H	I=B	J	K	L	M	A'	B'	C'	D'	E'=(A'-B')/A'	α	β	N=O+P	O	P	Q=R+S	R	S	T	U	V	W=U/T	X	Y=X/T		
鞍手町	17	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	7	0	7	7	7	0	100.0%	0	0.0%	
桂川町	13	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	3	0	3	3	3	3	100.0%	3	100.0%	
筑前町	29	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	3	2	1	6	0	6	6	0	0.0%	0	0.0%		
東峰村	5	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	2	2	0	2	2	2	100.0%	2	100.0%	
大刀洗町	21	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	5	5	0	5	5	5	100.0%	5	100.0%	
大木町	17	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	5	5	0	4	4	4	100.0%	4	100.0%	
広川町	13	0	0	0	100.0%	2	1	1	0	0	0	0	—	—	5	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	5	4	4	4	100.0%	0	0.0%		
香春町	16	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	6	6	0	6	0	0.0%	0	0.0%		
添田町	30	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	6	0	6	6	6	100.0%	0	0.0%		
糸田町	9	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	2	2	0	2	0	0.0%	0	0.0%		
川崎町	18	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	5	1	4	5	5	100.0%	0	0.0%		
大任町	9	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	1	1	0	3	3	0	3	0	0.0%	0	0.0%		
赤村	6	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	2	2	0	2	2	2	100.0%	2	100.0%	
福智町	29	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	1	0	1	7	7	0	8	8	8	100.0%	8	100.0%	
菊田町	47	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	8	8	0	8	0	0.0%	0	0.0%		
みやこ町	37	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	13	7	6	13	13	100.0%	0	0.0%		
吉富町	3	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	1	1	0	0	0	0	1	0	0.0%	0	0.0%		
上毛町	11	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	5	5	0	1	1	0	5	5	100.0%	5	100.0%		
築上町	27	3	3	0	88.9%	4	3	3	3	3	2	—	令和6年度中 財源不足	—	0	0	0	0	—	未公表	未実施	0	0	0	11	0	11	10	10	10	100.0%	10	100.0%
学校数（非・公立）	6	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	4	4	0	1	0	0.0%	0	0.0%		
合計	4,700	6	6	0	99.9%	32	13	13	6	5	4	—	—	—	13	0	0	0	100.0%	—	—	83	76	7	1,222	1,081	141	1,051	846	570	80.5%	384	36.5%

公立小中学校の耐震改修状況の調査結果について（設置者別：佐賀県）

小中学校

令和2年4月1日現在

設置者名	構造体の耐震化（棟単位）													構造体の耐震化の公表状況	屋内運動場等（屋体・武道場・講堂・屋内プール）で下記のいずれかに該当するものの落下防止対策（※2） ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井（棟単位）					左記以外の非構造部材の耐震点検・耐震対策（学校単位）														
	非木造						木造						耐震点検状況					耐震対策状況																
	現状				耐震化率				現状				耐震化率				全学校数	耐震点検状況			耐震対策状況													
	全棟数	耐震性がない棟数	耐震性がない建築物の中で、第二次診断等実施済み棟数	定配のうち、100%未満の棟数	耐震化率	耐震性がない棟数	耐震性がない建築物の中で、第二次診断等実施済み棟数	定配のうち、100%未満の棟数	耐震化率	全棟数	耐震性がない棟数	耐震性がない建築物の中で、第二次診断等実施済み棟数	定配のうち、100%未満の棟数		耐震化率	α		β	N=O+P	O	P	Q=R+S	R	S	T	U	V	W=U/T	X	Y=X/T				
佐賀県	15	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	—	0	0	0	5	5	0	4	4	0	100.0%	0	0.0%						
佐賀市	209	1	1	0	99.5%	9	0	0	1	1	1	1	1	令和4年度中	H30年度に実施した耐力度調査において、お値が0.7未満と判明したため。	12	0	0	0	100.0%	未公表	未実施	3	3	0	53	53	16	100.0%	16	30.2%			
唐津市	202	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	3	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	50	17	33	51	51	100.0%	51	100.0%	
鳥栖市	59	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	3	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	12	12	0	100.0%	0	0.0%			
多久市	24	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	—	0	0	0	6	6	0	100.0%	0	0.0%			
伊万里市	91	8	8	0	91.2%	9	8	8	8	8	8	8	8	未定	財政的に困難なため	0	0	0	0	—	公表済	実施済	4	4	0	22	22	0	22	22	100.0%	22	100.0%	
武雄市	69	0	0	0	100.0%	3	1	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	—	0	0	0	20	20	0	18	18	0	100.0%	0	0.0%
鹿島市	40	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	—	0	0	0	11	7	4	10	10	10	100.0%	0	0.0%
小城市	47	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	—	2	2	0	11	11	0	12	12	100.0%	12	100.0%	
糟野市	33	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	1	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	14	12	2	11	0	0	0.0%	0	0.0%
神埼市	29	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	1	0	0	0	100.0%	—	—	4	3	1	5	3	2	10	10	10	100.0%	9	90.0%
吉野ヶ里町	13	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	—	2	2	0	1	1	0	4	0	0	0.0%	0	0.0%
基山町	15	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	—	0	0	0	3	3	0	3	3	1	100.0%	1	33.3%
上峰町	10	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	—	0	0	0	2	2	0	2	0	0	0.0%	0	0.0%
みやき町	13	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	—	0	0	0	7	0	7	7	7	0	100.0%	0	0.0%
玄海町	1	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	—	1	0	0	0	0	0	2	2	2	100.0%	2	100.0%
有田町	30	0	0	0	100.0%	6	0	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	—	0	0	0	6	6	0	6	6	0	100.0%	0	0.0%
大町町	1	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	—	0	0	0	3	3	0	1	1	1	100.0%	1	100.0%
江北町	6	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	—	0	0	0	2	2	0	2	2	0	100.0%	0	0.0%
白石町	33	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	—	1	1	0	10	10	0	11	0	0	0.0%	0	0.0%
太良町	16	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	—	3	0	3	3	0	3	4	4	0	100.0%	0	0.0%
合計	956	9	9	0	99.1%	27	9	8	9	9	9	9	9	—	—	20	0	0	0	100.0%	—	—	20	16	4	246	195	51	251	223	125	88.8%	114	45.4%



公立小中学校の耐震改修状況の調査結果について（設置者別：長崎県）

小中学校

令和2年4月1日現在

設置者名	構造体の耐震化(棟単位)														構造体の耐震化の公表状況		屋内運動場等(体育・武道場・講堂・屋内プール)で下記のいずれかに該当する ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井 (棟単位)					左記以外の非構造部材の耐震点検・耐震対策(学校単位)												
	非木造														木造		建築物の耐震診断の公表状況	耐震性が低い建築物について保護者や地域住民への説明状況	有り天井を有する棟数 ※高さ6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井	有り天井・照り天井・照り天井・照り天井の全ての落下防止対策実施済み棟数(※3)	対策未実施の棟数(一部未実施含む)	有り天井を有していない棟数	照り天井・照り天井の全ての落下防止対策実施済み棟数(※4)	対策未実施の棟数(一部未実施含む)	全学校数	耐震点検状況			耐震対策状況					
	現状				耐震化率				理由				A'	B'	C'	D'										E'=(A'-B')/A'	α	β	N=O+P	O	P	Q=R+S	R	S
	全棟数	耐震性が低い棟数	耐震性が低い棟数(うち、第二次診断等実施済み棟数)	耐震性が低い棟数(うち、左記のうち、面積0.5未満の棟数)	耐震化率	耐震性が低い棟数(H29.4.1現在)	耐震性が低い棟数(H30.4.1現在)	耐震性が低い棟数(H31.4.1現在)	耐震性が低い棟数(R2.4.1現在)	耐震性が低い棟数(見込み)	耐震性が低い棟数(見込み)	耐震性が低い棟数(見込み)					耐震化率が100%となる年度	耐震化が遅れている理由(自由記載)	全棟数	耐震性が低い棟数	耐震性が低い棟数(うち、面積0.5未満の棟数)	耐震性が低い棟数(うち、第二次診断等実施済み棟数(※1))	耐震化率	E'=(A'-B')/A'	α									
A	B	C	D	E=(A-B)/A	F	G	H	I=B	J	K	L	M	A'	B'	C'	D'	E'=(A'-B')/A'	α	β	N=O+P	O	P	Q=R+S	R	S	T	U	V	W=U/T	X	Y=X/T			
長崎県	5	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	2	2	0	3	3	3	100.0%	3	100.0%	
長崎市	678	7	7	0	99.0%	22	18	12	7	5	5	—	令和4年度中	改築に必要な取付道路を整理中の学校があるため。	0	0	0	0	0	—	公表済	実施済	0	0	0	123	96	27	107	107	107	100.0%	40	37.4%
佐世保市	326	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	—	5	0	0	0	100.0%	—	—	4	3	1	70	70	0	72	72	72	100.0%	72	100.0%	
島原市	60	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	14	14	0	15	15	5	100.0%	2	13.3%		
諫早市	167	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	43	43	0	42	42	42	100.0%	42	100.0%		
大村市	100	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	25	25	0	21	21	0	100.0%	0	0.0%		
平戸市	75	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	24	24	0	24	24	0	100.0%	0	0.0%		
松浦市	49	5	5	0	89.8%	8	6	5	5	0	0	—	令和2年度中	事業費が多額なため市内全体の施設改築等大型事業との調整により事業年度が遅れているため。	0	0	0	0	—	公表済	実施済	0	0	0	14	14	0	16	16	16	100.0%	16	100.0%	
対馬市	82	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	—	2	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	32	32	0	31	31	0	100.0%	0	0.0%	
壱岐市	32	0	0	0	100.0%	3	1	1	0	0	0	—	—	—	1	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	28	22	6	22	22	22	100.0%	21	95.5%	
五島市	72	0	0	0	100.0%	4	1	1	0	0	0	—	—	—	2	0	0	0	100.0%	—	—	4	4	0	19	13	6	25	25	5	100.0%	5	20.0%	
西海市	44	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	—	2	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	17	17	0	19	19	0	100.0%	0	0.0%	
雲仙市	80	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	24	17	7	24	24	24	100.0%	7	29.2%		
南島原市	91	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	23	13	10	25	25	25	100.0%	15	60.0%		
長与町	41	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	8	8	0	8	8	8	100.0%	8	100.0%		
時津町	29	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	6	5	1	6	6	6	100.0%	6	100.0%		
東彼杵町	10	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	3	0	3	3	3	0	100.0%	0	0.0%		
川棚町	20	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	4	4	0	4	4	0	100.0%	0	0.0%		
波佐見町	22	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	5	5	0	4	4	0	100.0%	0	0.0%		
小値賀町	7	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	3	0	3	3	3	1	100.0%	0	0.0%		
佐々町	21	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	—	0	0	0	0	—	—	2	0	2	1	1	0	3	3	0	100.0%	0	0.0%		
新上五島町	53	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	18	1	17	16	16	0	100.0%	0	0.0%		
合計	2,064	12	12	0	99.4%	37	26	19	12	5	5	—	—	—	12	0	0	0	100.0%	—	—	10	7	3	506	426	80	493	493	336	100.0%	237	48.1%	



公立小中学校の耐震改修状況の調査結果について（設置者別：熊本県）

小中学校

令和2年4月1日現在

設置者名	構造体の耐震化(棟単位)													構造体の耐震化の公表状況		屋内運動場等(屋体・武道場・講堂・屋内プール)で下記のいずれかに該当するもの落下防止対策(※2) ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井(棟単位)						左記以外の非構造部材の耐震点検・耐震対策(学校単位)										
	非木造													木造		建築物の耐震診断の公表状況	耐震性がない建築物について保護者や地域住民への説明状況	有り天井を有する棟数 ※高さが6mを超える天井は、水平投影面積が200㎡を超える天井	有り天井・照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数(※3)	対策未実施の棟数(一部未実施含む)	有り天井を有していない棟数	照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数(※4)	対策未実施の棟数(一部未実施含む)	全学校数	耐震点検状況			耐震対策状況				
	現状				現状									耐震点検実施校数	うち、学校設置者による点検実施校数										耐震点検実施率	耐震対策不又は耐震対策実施済みの学校数	耐震対策実施率					
	全棟数	耐震性がない棟数	耐震性がない(定記のうち、第二次診断等実施済棟数)	耐震性がない(定記のうち、第二次診断等実施済棟数)	耐震化率	耐震性がない棟数(R2.4.1現在)	耐震性がない棟数(R3.4.1現在)	耐震性がない棟数(R4.4.1現在)	耐震化率	耐震化が滞っている理由(自由記載)	全棟数	耐震性がない棟数	耐震性がない(定記のうち、第二次診断等実施済棟数(※1))			耐震化率	α	β	N=O+P	O	P	Q=R+S	R	S				T	U	V	W=U/T	X
球磨村	12	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	3	1	2	3	3	2	100.0%	0	0.0%				
あさぎり町	25	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	6	1	5	6	6	0	100.0%	0	0.0%				
苓北町	13	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	5	0	5	5	5	4	100.0%	0	0.0%				
小中学校の耐震改修状況	4	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	2	2	0	1	1	0	100.0%	0	0.0%				
合計	2,148	0	0	0	100.0%	5	0	0	0	0	0	0	0	—	—	36	0	0	0	100.0%	6	6	0	572	530	42	499	499	323	100.0%	250	50.1%

公立小中学校の耐震改修状況の調査結果について（設置者別：大分県）

小中学校

令和2年4月1日現在

設置者名	構造体の耐震化(棟単位)														構造体の耐震化の公表状況	屋内運動場等(屋体・武道場・講堂・屋内プール)で下記のいずれかに該当するもの落下防止対策(※2) ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井(棟単位)						左記以外の非構造部材の耐震点検・耐震対策(学校単位)														
	非木造							木造								建築物ごとの耐震診断の公表状況	有り天井を有する棟数	有り天井・照棚・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施棟数(※3)	対策未実施の棟数(一部未実施含む)	有り天井を有していない棟数	照棚・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数(※4)	対策未実施の棟数(一部未実施含む)	全学校数	耐震点検実施棟数	耐震点検状況		耐震対策状況									
	現状				耐震化率			現状				耐震化率													うち、学校設置者による点検実施棟数	耐震点検実施率	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数	耐震対策実施率								
	全棟数	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、左記のうち、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、lw値0.3未満の棟数	耐震性がない棟数	耐震性がない棟数	耐震性がない棟数	耐震化率(H29.4.1現在)	耐震性がない棟数	耐震性がない棟数	耐震性がない棟数	耐震化率(H30.4.1現在)	耐震性がない棟数	耐震性がない棟数															耐震化率(H31.4.1現在)	耐震化率が100%となる年度	耐震化が遅れている理由(自由記載)	全棟数	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数(※1)	左記のうち、lw値0.3未満の棟数	耐震化率
A	B	C	D	E=(A-B)/A	F	G	H	I=B	J	K	L	M	A'	B'	C'	D'	E=(A'-B')/A'	α	β	N=O+P	O	P	Q=R+S	R	S	T	U	V	W=U/T	X	Y=X/T					
大分県	2	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	1	1	0	1	1	1	100.0%	1	100.0%					
大分市	290	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	2	2	0	105	105	0	83	83	83	100.0%	83	100.0%					
別府市	70	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	1	0	0	0	100.0%	—	0	0	0	21	21	0	21	21	21	100.0%	21	100.0%					
中津市	118	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	1	0	0	0	100.0%	—	0	0	0	24	24	0	31	31	31	100.0%	31	100.0%					
日田市	80	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	13	0	0	0	100.0%	—	0	0	0	30	30	0	30	30	30	100.0%	30	100.0%					
佐伯市	98	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	4	0	0	0	100.0%	—	0	0	0	36	36	0	31	31	31	100.0%	1	3.2%					
臼杵市	57	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	20	20	0	18	18	18	100.0%	18	100.0%					
津久見市	23	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	8	8	0	8	8	8	100.0%	8	100.0%					
竹田市	48	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	19	0	19	18	0	100.0%	0	0.0%						
豊後高田市	40	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	17	17	0	17	17	17	100.0%	17	100.0%					
杵築市	32	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	12	2	10	13	13	0	100.0%	0	0.0%					
宇佐市	83	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	33	33	0	31	31	31	100.0%	0	0.0%					
豊後大野市	48	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	2	0	0	0	100.0%	—	0	0	0	22	5	17	18	18	0	100.0%	0	0.0%					
由布市	44	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	14	2	12	13	13	13	100.0%	0	0.0%					
国東市	39	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	19	19	0	13	13	13	100.0%	13	100.0%					
姫島村	3	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	1	0	0	0	100.0%	—	0	0	0	2	2	0	2	2	2	100.0%	2	100.0%					
日出町	23	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	8	0	8	7	7	0	100.0%	0	0.0%					
九重町	20	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	7	7	0	0	0	0	7	7	7	100.0%	6	85.7%					
玖珠町	22	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	2	0	0	0	100.0%	—	0	0	0	8	0	8	9	9	9	100.0%	9	100.0%					
合計	1,140	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	24	0	0	0	100.0%		9	9	0	398	325	74	371	371	315	100.0%	240	64.7%					

公立小中学校の耐震改修状況の調査結果について（設置者別：宮崎県）

小中学校

令和2年4月1日現在

設置者名	構造体の耐震化(棟単位)														構造体の耐震化の公表状況	屋内運動場等(屋体・武道場・講堂・屋内プール)で下記のいずれかに該当するものの落下防止対策(※2) ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井(棟単位)							左記以外の非構造部材の耐震点検・耐震対策(学校単位)									
	非木造							木造								建築物ごとの耐震診断の公表状況	耐震性が無い建物について保健所や地域住民長への説明状況	落下天井・照明器具の落下防止対策実施済み棟数(※3)	落下天井・照明器具の落下防止対策実施済み棟数(※3)	対策未実施の棟数(一部未実施含む)	落下天井・照明器具の落下防止対策実施済み棟数(※4)	落下天井・照明器具の落下防止対策実施済み棟数(※4)	対策未実施の棟数(一部未実施含む)	耐震点検状況			耐震対策状況					
	現状				耐震化率			現状				耐震化率												全学校数	耐震点検実施棟数	うち、学校設置者による点検実施棟数	耐震点検実施率	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数	耐震対策実施率			
	全棟数	耐震性が無い棟数	左記のうち、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、0.3未満の棟数	耐震化率	耐震性が無い棟数(H29.4.1現在)	耐震性が無い棟数(H30.4.1現在)	耐震性が無い棟数(H31.4.1現在)	耐震性が無い棟数(R2.4.1現在)	耐震性が無い棟数(見込み)(R3.4.1現在)	耐震性が無い棟数(見込み)(R4.4.1現在)	耐震化率が100%となる年度	耐震化が遅れている理由(自由記載)	全棟数																耐震性が無い棟数	左記のうち、第二次診断等実施済棟数(※1)	左記のうち、0.3未満の棟数
A	B	C	D	E=(A-B)/A	F	G	H	I=B	J	K	L	M	A'	B'	C'	D'	E=(A'-B)/A'	α	β	N=O+P	O	P	Q=R+S	R	S	T	U	V	W=U/T	X	Y=X/T	
宮崎県	6	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	2	2	0	3	3	3	100.0%	3	100.0%	
宮崎市	508	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	78	23	55	72	0	0	0.0%	0	0.0%	
都城市	316	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	1	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	51	19	32	54	54	3	100.0%	0	0.0%
延岡市	156	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	52	39	13	43	43	43	100.0%	40	93.0%	
日南市	93	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	1	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	22	22	0	24	24	24	100.0%	16	66.7%
小林市	108	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	2	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	22	0	22	21	21	0	100.0%	0	0.0%
日向市	83	3	0	0	96.4%	4	4	3	3	3	0	令和3年度中	他の公共施設との複合の調整に時間を要したため。	8	0	0	0	100.0%	未公表	実施済	0	0	0	20	3	17	20	20	20	100.0%	0	0.0%
串間市	38	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	12	2	10	11	11	0	100.0%	0	0.0%	
西都市	40	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	14	14	0	12	12	0	100.0%	0	0.0%	
えびの市	27	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	1	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	8	0	8	9	9	0	100.0%	0	0.0%
三股町	41	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	7	6	1	7	7	7	100.0%	7	100.0%	
高原町	24	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	7	7	0	6	6	0	100.0%	0	0.0%	
国富町	35	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	7	7	0	7	7	1	100.0%	0	0.0%	
綾町	9	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	2	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	2	0	2	2	2	2	100.0%	2	100.0%
高鍋町	23	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	1	1	0	5	5	0	4	4	4	100.0%	4	100.0%	
新富町	16	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	6	6	0	6	6	0	100.0%	0	0.0%	
西米良村	2	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	2	0	2	2	2	2	100.0%	2	100.0%	
木城町	9	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	1	1	0	1	1	0	2	2	2	100.0%	0	0.0%	
川南町	45	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	9	7	2	7	7	0	100.0%	0	0.0%	
都農町	23	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	5	0	5	5	5	0	100.0%	0	0.0%	
門川町	19	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	5	3	2	6	6	6	100.0%	6	100.0%	
諸塚村	10	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	4	4	0	4	4	4	100.0%	4	100.0%	
権葉村	11	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	7	6	1	6	6	6	100.0%	6	100.0%	
美郷町	8	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	3	0	0	0	100.0%	—	—	1	1	0	3	3	0	6	6	6	100.0%	6	100.0%
高千穂町	21	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	1	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	8	7	1	8	8	8	100.0%	8	100.0%
日之影町	13	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	3	3	0	4	4	4	100.0%	4	100.0%	
五ヶ瀬町	12	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	1	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	5	2	3	5	5	5	100.0%	0	0.0%
合計	1,696	3	0	0	99.8%	5	4	3	3	3	0	—	—	20	0	0	0	100.0%	—	—	3	3	0	367	191	176	356	284	150	79.8%	108	30.3%



公立小中学校の耐震改修状況の調査結果について（設置者別：鹿児島県）

小中学校

令和2年4月1日現在

設置者名	構造体の耐震化(棟単位)													構造体の耐震化の公表状況	屋内運動場等(屋体・武道場・講堂・屋内プール)で下記のいずれかに該当するもの(※1) ※高さ6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井(棟単位)						左記以外の非構造部材の耐震点検・耐震対策(学校単位)											
	非木造														木造																	
	現状																															
	全棟数	耐震性がない棟数	耐震性がない棟数(登記のうち、第二次診断等実施済棟数)	耐震性がない棟数(登記のうち、1m未満の棟数)	耐震化率	耐震性がない棟数(R2.4.1現在)	耐震性がない棟数(R3.4.1現在)	耐震性がない棟数(R4.4.1現在)	耐震化率	耐震化が滞っている理由(自由記載)	全棟数	耐震性がない棟数	耐震性がない棟数(登記のうち、第二次診断等実施済棟数(※1))		耐震性がない棟数(登記のうち、1m未満の棟数)	耐震化率	建築物の耐震診断の公表状況	耐震性がない建築物について保護者や地域住民への説明状況	天井を有する棟数	天井を有する棟数(高さ6mを超える天井は、水平投影面積が200㎡を超える天井)	天井を有する棟数(高さ6mを超える天井は、水平投影面積が200㎡を超える天井)	天井を有する棟数(高さ6mを超える天井は、水平投影面積が200㎡を超える天井)	天井を有する棟数(高さ6mを超える天井は、水平投影面積が200㎡を超える天井)	天井を有する棟数(高さ6mを超える天井は、水平投影面積が200㎡を超える天井)	天井を有する棟数(高さ6mを超える天井は、水平投影面積が200㎡を超える天井)	全学校数	耐震点検実施校数	うち、学校設置者による点検実施校数	耐震点検実施率	耐震対策不又は耐震対策実施済みの学校数	耐震対策実施率	
A	B	C	D	E=(A-B)/A	F	G	H	I=B	J	K	L	M	A'	B'	C'	D'	E'=(A'-B')/A'	α	β	N=O+P	O	P	Q=R+S	R	S	T	U	V	W=U/T	X	Y=X/T	
与論町	16	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	—	—	0	0	0	4	4	0	4	4	4	100.0%	1	25.0%	
合計	2,853	27	0	0	98.1%	3	2	41	27	27	27	—	—	32	0	0	0	100.0%	—	—	2	2	0	769	584	185	717	653	568	91.1%	433	60.4%

